# بسم الله الرحمن الرحيم



زكاة العلم ، نشره ...





### « مبادرة العلم للجميع »

دكتوراه في الفلسفـة في تقنيــات وأستراتيجيــات التعليــم. خبرة أكثر من (27) عاماً في مجال التدريب والتطوير والتميز المؤسسي.

مستشــار تدریــب وتطویــر معتمــد فی أكثــر من مجال أهمهــم:

- إدارة الأعمال والإدارة العامة وريادة الأعمال.
- القيادة والإشراف والكفاءات المؤسسية.
- إدارة المــــوارد البشريـــــة والتوظيـــف.
- إدارة المستودعـــات وسلسلـــــة التوريــــــد.
- إدارة السياحــة والفنـــادق والمطاعــــــم.
- إدارة المبيعـات والتسويق وخدمـة العمـلاء.









#### أسماء كبيرة تثق بالدكتور محمد



Arthrolly Ostalit helps
























ان شاء الله

سنبدا بعد







- الأتحــاد الأمريكــي للفندقـــة والتسكيـــن -AHLA



الحزام الأصفر. Lean Six Sigma (Yellow Belt)

# مقدمة



### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 🚾 (Six Sigma (Yellow Belt)

#### بداية قصة 6 سيجما

رجل الأعمال الأمريكي

بول غالفن



أسس شركة غالفين للصناعة Galvin Manufacturing Corporation سنة 1928 في مديمة شيكاغو بولاية إيلينوى الأمريكية

والتي تغير أسمها سنة 1947 إلى موتورولا Motorola



اللجنة الفنية التي أرسلها بول غالفن لليابات كانت بها ابیل سمیث) Bill Smith و (مایکل هاری) Mikel Harry

بول غالفن

Founder & CEO of Motorola

عكس اتجاه العملاء

(مایکل هاری) Mikel Harry Co- Architect of Motorola

(بیل سمیث) Bill Smith Father of 6 Sigma

تعتبر شركة موتورولا Motorola من اقدم الشركات في عالم الهواتف والكومبيوتر والراديو وجميع الاجهزة ويرجع إليها الفضل في أختراع أول هاتف نقال في العالم عام 1973 على يد رئيس المهندسين فيها (مارتن كوبر)

#### 1980

بدأت صحوة إدارة الجودة في اليابان وبدأت شركة موتورولا Motorola تتعرض لخسائر مالية كبيرة جدآ وفقد كبير لحصتها السوقية وأبتعاد نسبة كبيرة من عملاؤها عنها لصالح المنافسين اليابانيين . الذين قدموا للعملاء منتجات أعلى في الجودة وأقل في السعر

ونجح بول غالفن صاحب شركة موتورولا Motorola بإقناع المنافسين اليابانيين بأرسال لجنة فنية لزيارة مصانعم بغرض الدراسة والمقارنة والتعلم (للمصطلع المنتشر وقتها -Japanese Magic)



MOTO: 2020-12-19



### Six Sigma (Yellow Belt) ------

est (

## 6 سيجما (الحزام الأصفر)

(مایکل هاري) Mikel Harry Co- Architect of Motorola

(بیل سمیث) Bill Smith Father of 6 Sigma

6 **o** 

### DMAIC

Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve التحكم Control

تحديد

السبب الحقيقى للمشكلة إجراء اختبارات لتحديد مستوى الضرر الناتج عن المشكلة ایجاد الحلول المناسبة للمشكلة تطبيق الحلول المناسبة وقياس التحسن. ضمان ثبات sustain مستوى التحسن الناتج عن التطبيق

كأداه فعالة لحل المشاكل التي عرفت بعد ذلك ب المراحل ال 5 لل Sigma 6 وهي تنطبق على أي مجال هناك فرصه لتطويره.





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) — و Six Sigma (Yellow Belt)

### الإدارة الرشيقة Lean Management

#### المبادىء ال 4 للإدارة الرشيقة





- تقديم قيمة من منظور عميلك
  - الحد من الهدر
  - تحسین عملیتك باستمرار





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🕳 🕝 (الحزام الأصفر) 6

الإدارة الرشيقة Lean Management

الحد من الهدر Eliminating waste

## Lean



تم تطوير Lean في Toyota Production System كجزء من نظام إنتاج الشركة (Toyota Production System). في الواقع ، الوصف الجيد لنهج اللين هو ،

"مجموعة من الأدوات التي تساعد في تحديد وتقضي على الهدر." ثم تعني العملية التي تحتوي على نفايات أن الشركة تنتج نفايات كبيرة الحجم بكميات كبيرة. لا توجد شركة تريد القيام بذلك،

## Type of Waste TIMWOODS







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 👝 (Six Sigma (Yellow Belt)

#### Type of Waste TIMWOODS

#### Skills:

موظفون محترفون يعملون في مهام إدارية ، وإدارة دقيقة

#### Defects:

أي شيء يتطلب تصحيحا أو إعادة صياغة ، أو مواعيد نهائية مفقودة ، أو مشكلات سلامة البيانات

#### Over Processing:

توفير مزيد من التفاصيل في تقرير مما هو مطلوب. عدد كبير جداً من عمليات التحقق والضوابط والتراخيص

#### Over Production:

دعوة المزيد من الأشخاص إلى اجتماع أكثر مما هو ضروري. نسخة للناس أيضا على البريد الإلكتروني

#### Transport:

ضرورة نقل البيانات والمعلومات من موقع إلى آخر

#### Inventory

العمل في انتظار / في التقدم

#### Motion

المشي لالتقاط الطباعة ، والتنقل بين الشاشات المتعددة وجداول البيانات

#### Waiting

في انتظار البيانات / المعلومات ، في انتظار البذن أو الموافقة





## Six Sigma (Yellow Belt) الحزام الأصفر (الحزام الأصفر) العالم الأصفر) العالم الأصفر (الحزام الأصفر) العالم الأحرام الأصفر (الحزام الأصفر) العالم الأحرام الأصفر (الحزام الأصفر) العالم الأحرام الأحرام

ما هي؟ What is Lean Six Sigma?

Itis a Process Improvement Methodology.

6 sigma

تحسين ظروف العمل وتقليل التشتت Improve working conditions, reducing Variation

> To provide a better response to Customers' needs.

صممت ل... Designed to

تخلص من الهدر ونقص الكفاءة Remove waste and inefficiency هي منهجية تحسين للإجراءات

6 sigma

القضاء على المشاكل Eliminate problems, errors, and defects

لتوفير استجابة أفضل لاحتياجات العملاء.



Lean







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 🖟 (الحزام الأصفر)

#### الفكرة العامة لل Lean Six Sigma تتلخص في بناء وضبط 3 عناصر:

الأدوات والتقنيات:

مجموعة شاملة من الأدوات والتقنيات التحليلية المستخدمة لتحديد المشكلات وحلها.

العملية والمنهجية:

سلسلة من المراحل التي تنظم استخدام أدوات حل المشكلات لضمان العثور على الأسباب الجذرية الحقيقية وتنفيذ الحل بالكامل.

العقلية والثقافة:

طريقة تفكير تعتمد على البيانات والعمليات لتحقيق أهداف الأداء التشفيلي والتحسين المستمر.

أدوات وتقنيات Tools and techniques

Lean Six Sigma

> العملية والمنهجية Process and methodology

العقلية والثقافة Mindset and culture

هذه العناصر الثلاثة تعزز بعضها البعض.





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

#### مبادئ ال Lean six sigma

- Real-World Problems
- Team Analysis
- Process Focused Analysis
- Data Based Analysis
- Impact of the Process Sigma
- Root Cause Analysis
- Control System

- \* مشاكل العمل الواقعية
  - \* تحليل أداء الفريق
- \* التركيز على تحليل العمليات
- \* التحليل المبنى على البيانات
  - \* تأثير عملية السيجما
  - \* تحليل الأسباب الجذرية
- \* وضع نظام تحكم وسيطرة



#### Six Sigma (Yellow Belt) 6 سيجما (الحزام الأصفر)

#### : Lean Six Sigma ال



1- الحزام الأبيض.

(White Belt)

هم أعضاء في فرق حل

• ليسوا جزءً أ من فريق

مستوى الفهم العام

والوعى لمفاهيم

الأساسية ل 6 سيجما.

تدعم المشاريع،

مشروع 6 سيجما.

المشكلات المحلية التي







- يشارك كعضو فريق مشروع 6 سيجما.
- يستنبرض التحسن في اللجراءات التي تدعم



- · يقود مشاريم أو فرق مشاریع ال 6 سیجما الحزام الأخضر.
- پساعد فی جمع البیانات وتحليلها لمشاريع ال 6 سيجما الحزام الأسود



4- الحزام الأسود.

(Black Belt)

يقود مشاريع أو فرق

مشاریم ال 5 سیجما

الحزام الأسود كاملة

مشاریع ال 6 سیجما

بجميع مستوياتها.

لحل مشاكل.

تدريب أعضاء فرق





- ترجمة رؤية ورسالة وأهداف الشركة
- وضم مقاييس الجودة وإنشاء فحلة نشر مؤسسية وتحديد المشاريم الفردية.
- تحديد الموارد وإزالة الحواجز

### المتقدم

(Master Black Belt)

- يقوم بتدريب مستويات الأحزمة الخضراء والسوداء.
  - بطوير المقاييس الرئيسية والتوجه
- الأستراتيجي لللشركات. یعمل کمستشار فنی ل منظمة ال 6 سيجماً.

### 5- الحزام الأسود



#### 2020-12-19



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 🐭 (الحزام الأصفر) 6

(Phases) Lean Six Sigma المراحل الخمس لل

# DMAIC



مرحلة التحديد Define phase

مرحلة القياس Measure phase

مرحلة التحليل Analyze phase

مرحلة التحسين Improve phase

مرحلة التحكم Control phase

تحديد

السبب الحقيقي للمشكلة


إجراء اختبارات لتحديد مستوى الضرر الناتج عن المشكلة

إيجاد الحلول المناسية للمشكلة

تطبيق الحلول المناسبة وقياس التحسن.

ضمان ثبات sustain مستوى التحسن الناتج عن التطبيق





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 🚾 (الحزام الأصفر) 6

6- أدوات وتقنيات Lean Six Sigma ادوات وتقنيات 6-



أدوات وتقنيات إدارة المشروع والفريق.

Project & Team Management tools & techniques



أدوات وتقنيات التحليل الإحصائي.

Statistical Analysis tools and techniques



أحوات وتقنيات التحليل المرئي.

Visual Analysis tools and techniques



أدوات وتقنيات تحليل العملية.

Process Analysis tools and techniques





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الكوام الأصفر) و Six Sigma (Yellow Belt)

### النتائج المتوقعة من Lean Six Sigma

- تحسين رضا العملاء
- تقلیل وقت دورة الانتاج
  - زيادة الإنتاجية
- تقليل إجمالي العيوب / الأخطاء
  - تقليل نسبة الدعمال المعطلة
- تحدید الخطوات منعدمة الفائدة (الهدر) وبالتالی تحسین سیر الإجراءات.

Sigma measures the capability of a process to perform

defect-free-work





#### Six Sigma (Yellow Belt)



### 6 سيجما (الحزام الأصفر)

6- قانون قياس إنتشار المعلومات (التشتت - Variation الانحراف المعياري Standard Deviation

5- قانون إتجاه البيانات

(النزعة المركزية للبيانات)

Central Tendency / (N+1)/2

القوانين ال 6 Lean Six Sigma ا- قانون ألية التعامل مع المشاكل Y=f(x)

2- قانون توحيد معيار القياس 3.4 DPMO / Defects Per Million Opportunities

4- قانون معرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح مشارع ال 6σ Continuous Data, Discrete Data

3- قانون البيانات هي أساس العمل Data Management





### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐷 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)

2- الجزء العملي

 $| Y = f(x) \rangle$  لل  $\sigma$  6 (ألية التعامل مع المشاكل).  $| (01) \rangle$ 

هي رمز المشكلة الدصلية التي نتعامل معها. وهي مخرجات العملية الرئيسية (المنتج النهائي) Y Bigger Y

هي الاسباب المحتملة Potential التي تتحد مع بعضها وتشارك في إيجاد المشكلة الاصلية Y Process Variables - Root causes

تمثل X مدخلات العملية الرئيسية التي تؤثر بشدة على وظيفة المخرجات.

تمثل العلاقة بين المدخلات X والمخرجات Y

x smaller x

Function of relationship



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🥌 🕝 (الحزام الأصفر) 6

2- القانون رقم (02) لل σ 6 (التطبيق بمعيار موحد للقياس) Standardization Metric).

ستة سيجما هي مقياس دولي يستخدم كمعيار عام لقياس العمليات التشفيلية . نحن نتفق جميعاً أن هناك أقسام مختلفة داخل المؤسسة الواحدة

> السؤال هل يمكن إجراء مقارنة صحيحة بين أداء هذه الدقسام معاً؟

> > لد

لأن كل قسم له إجراءات التشغيل ومؤشرات والدداء الخاصه به.









2- القانون رقم (02) لل σ 6 (التطبيق بمعيار موحد للقياس) Standardization Metric).


% Yield Earnings العائد	DPMO  Defects Per Million Opportunities  العيوب لكل مليون فرصة	Response Time وقت الدستجابة	Application Processing معالجة التطبيق	Baggage Handling مناولة الأمتعة	Sigma سیجما	
93.32000 %	66.807 / M	257 مكالمة كل يوم تتجاوز دفيقتين في الدنتظار	770 خطأ في التطبيق كل يوم تتطلب التصحيح	3،660 راكبا مع أمتعة في غير محلها كل يوم	3 σ	
99.3490 %	6.210 / M	<mark>24</mark> مكالمة كل <mark>يوم</mark> تتجاوز دقيقتين في الدنتظار	<mark>72</mark> خطأ في التطبيق كل <b>يوم</b> تتطلب التصحيح	340 راكبا مع أمتعة في غير محلها كل يوم	4 σ	
99.97700 %	230 / M	5 مكالمات كل <mark>أسبوع</mark> تتجاوز دقيقتين في الانتظار	13 خطأ في التطبيق كل أسبوع تتطلب التصحيح	12 راكبا مع أمتعة في غير محلها كل يوم	5 σ	
99.99966 %	3.4 / M	فقط <mark>3</mark> خلال <mark>العام</mark> تتجاوز دقيقتين في وقت الانتظار	فقط <mark>10</mark> خلال <mark>العام</mark> ، أخطاء في التطبيق تتطلب التصحيح	6 ركاب مع أمتعة في غير محلها كل شهر	6σ	

 $6\sigma = 3.4 \text{ DPMO} / \text{Defects Per Million Opportunities}$ 



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 (Six Sigma (Yellow Belt) Six Sigma (Yellow Belt)

2- القانون رقم (02) لل σ 6 (التطبيق بمعيار موحد للقياس) Standardization Metric). ﴿ القانون رقم (02) التطبيق بمعيار موحد للقياس



مقياس سيجما للقياس مرتبط تماما بخصائص مثل (عيوب لكل وحدة ، جزء في المليون معيب ، واحتمال الفشل / الخطأ)





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 (الحزام الأصفر) 6

3- القانون رقم (03) لل 6 σ (البيانات هي أساس العمل) Data.

لهاذا نحتاج البيانات ؟

جمع البيانات مع البيانات التعامل مع البيانات Organization تفسير البيانات لأتخاذ القرار المدادة ا





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🏎 🕝 (Six Sigma (Yellow Belt)

4- القانون رقم (04) لل 6 σ (معرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح مشارع ال 6σ ) Type of Data





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 🕳 Six Sigma (Yellow Belt) 🦠

4- القانون رقم (04) لل 6 6 (معرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح الأسمام المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح القريم المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة الفرق بين أنواع المعرفة المعرفة المعرفة الفرق بين أنواع البيانات هو شرط أساسي لنجاح المعرفة المعرفة

البيانات المنعزلة (المنفصلة) Discrete Data							انات العد nuous D				
6	5	4	3	2	1	6	5	4	3	2	1
بيانات النسبة العثوية Percentage Data	البيانات العابله للنعاش Debatable Topic Data 95/5	البيانات المرتبة منطقيا Ordinal Data	البيانات الدسمية والوظيفية Nominal Data	البيانات <mark>المعدودة</mark> Count Data	البيانات ذات الحدين Binomial Data	الوقت Time	السعر Price	الأرتفاع Hight	الوزن Weight	المسافة Distance	الحرارة Temperature

#### أي نوع من أنواع البيانات (مستمرة C أم منعزلة D)

آرید أن أقلل وقت خدمة العملاء
 آرید تقلیل الفاقد (بالکیلو)
 آرید تقلیل النسبة المئویة لترك الموظفین للعمل
 آرید تقلیل متوسط عدد الاخطاء في أداء الموظف
 آرید تقلیل متوسط عدد الاخطاء في أداء الموظف
 آرید تقلیل عدد الاخطاء الموجود
 آرید تقلیل عدد الاخطاء الموجود





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🏎 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)


5- القانون رقم (05) لل o 6 (الاتجاه / النزعة المركزية للبيانات)

Central Tendency

(قرب البيانات من نقطة المركز)

Tightness of Data around the central point How tightly the data closer around the center

كيف يتم حساب النزعة المركزية Central Tendency ب 3 طرق



Α	7.95
В	4.05
С	6.96
D	5.05
Е	6.00

Mean = Total Value / Number of Value

Mean average = 30/6 = 6



(الطريقة الأولى) قانون المتوسط Mean (Central tendency)

متوسط حسابي لمجموعة من البيانات Arithmetic average of a set of data Mean = Total Value / Number of Value





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 سيجما (الحزام الأصفر) 6

5- القانون رقم (05) لل 6 o (الاتجاه / النزعة المركزية للبيانات) Central Tendency

نلاحظ أن المتوسط 6 ، فالاداء مختلف تماماً لذلك لا يمكن الاعتماد على قانون المتوسط Mean كليا

Mean = Total Value / Number of Value

أداء الموظفين في شهر 01 من 10

Mean average =

30/5 = 6

Α	7.95
В	4.05
С	6.96
D	5.05
Е	6.00

هل تظن أن أداء المجموعتين متساوى ؟ وإذا لا أي من المجموعتين أفضل أداءا؟

> المجموعة B لان التشتت / انتشار المعلومات بها قريب من المركز أي نسبة الدختلاف variation قليل

السؤال : هل قانون ال Mean كافي لحساب النزعة المركزية Central Tendency

نحن بحاجة إلى طريقة لتحديد الانتشار في البيانات We need a way to quantify the spread in the data أداء الموظفين في شهر 02 من 10

Α	6.10
В	5.90
С	6,06
D	5.95

Mean average =

30/5 = 6



6.00





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐷 🕝 (Six Sigma (Yellow Belt) التحزام الأصفر)

#### كيف يتم حساب النزعة المركزية Central Tendency ب 3 طرق

Median = (N+1)/2 th item عدد الارقام وليس مجموع الارقام =N

أفتح برنامج الاكسل وأدخل ارقام النواتج

أ- رتب الارقام تصاعديا أو تنازليت (أضفط على Data - ثم سهم الترتيب)

> طبق القانون عدد الارقام + 1/2

(الطريقة الثانية) قانون الوسيط Median يعطينا القيمة الموضعية للبيانات عند ترتيبها بترتيب تصاعدي ascending أو تنازليا descending order

(N+1)/2





### Six Sigma (Yellow Belt)



## 6 سيجما (الحزام الأصفر)

متى نستخدم قانون الوسيط Median؟

متى نستخدم قانون المتوسط SMean

إذا تواجدت بيانات شاذة عن باقي البيانات (خارج نطاق الاحتمال لمجموعة البيانات) Outlier Data Extreme Data

إذا اقتربت القيمة العددية للبيانات

في حالة وجود البيانات الشاذة Outlier Data لا نستخدم المتوسط Mean لانه ينحاذ إليها ويخرج تحليل خاطىء

مثال على الدكسل






## 6 سيجما (الحزام الأصفر) — و Six Sigma (Yellow Belt)

كيف يتم حساب النزعة المركزية Central Tendency ب 3 طرق

قم بحساب ال Mode للارقام التالية 19,15,23,12,10,9,19,4,5,7,19,3,8,19,6,7,19,3



قانون النمط Mode يستخدم قانون Mode لتحديد أولويات التعامل مع البيانات

مثال على الدكسل

(الطريقة الثالثة) قانون النمط Mode نمط البيانات هو القيمة الدُكثر تكرار وتردد بعد ترتيبها,

$$2,4,5,5,4,5$$
  
 $\rightarrow 2,4,4,5,5,5$   
 $MODE = 5$ 



#### ס שيجما וויבנוס ועספנו יייס וואס אווואז) אווויס אוני אוני



Measure of Spread /R

6- القانون رقم (06) لل σ 6 رقياس الانتشار - Measure of Spread (Measure of Spread)

1/6- حساب النطاق أو المدى Range - التشتت Variation

المدى هو المقدار الذي تختلف فيه ملاحظات البيانات في عينة أو في مجتمع حول متوسطها باسم التشتت أو الانتشار

النطاق هوالفرق بين القيمة القصوىMaximum والدنيا Minimum ، وهو يخبرنا عن الانتشار الكلي للبيانات \* يعتمد النطاق على ملاحظتين متطرفتين (القيمة القصوى والدنيا) السمعا معتند القيمة المركنية السائلة على النصارف التربية على التربية على السائلة ...

لا يعطي وزنا للقيمة المركزية للبيانات بل للاطراف التي تظهر مستوى التشتت في البيانات



المجموعة أ: 20 = 30.40.40.40.40.40.50 = 20 = 30.30.30.40.50.50 المجموعة ب: 20 = 30.35.40.40.40.45.50 = 20







### التطبيق العملي لمنهجية الداماك DMAIC

1- السبب الرئيسي للبداية في مشروع 6 Sigma هو: وجود مشكلة !!

المشاكل نوعان

#### تصنیف B

مشكلة غير معروف أسبابها وغير واضح أسبابها الجذرية Root cause(s) والحلول غير واضحة. مشروع ال Sigma

#### تصنیف A

مشكلة معروف أسبابها وواضح أسبابها الجذرية Root cause(s) والحلول واضحة ومباشرة.

J.T.I (Just Do It!)





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 (Six Sigma (Yellow Belt) الحزام الأصفر)

سبب أن مشروع ال Sigma 6 يتعامل فقط مع مشاكل التصنيف B هو:

مشكلة غير معروف أسبابها الأسباب الجذرية - (Root cause(s والحلول غير واضحة.

هو أن المرحلة الثالثة من منهجية ال Sigma 6 هي التحليل Analyze phase

وتحليل البيانات (بهدف تحديد الأسباب الجذرية - Root cause(s)

للمشكلة ، لإيجاد حلول)

فإذا كانت أسباب المشكلة واضحة والحلول واضحة

فليس هناك حاجة لمشروع ال Sigma 6

لذلك مشروع ال Sigma 6 يتعامل فقط مع

(المشاكل الغير معروف أسبابها وحلولها - التصنيف B)



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🕳 🕝 (الحزام الأصفر) 6

بعض الحقائق عن مشروع 6 Sigma و 1- مشروع و مشروع جماعي وليس فردي.



لا بد من تشكيل فريق لمشروع 6 سيجما

Structure of the Six Sigma Team





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🌏 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)

#### ا- صانعي القرار التنفيذيين من الأدارة العليا

#### Executive Decision Makers / Champion, Owns vision of the organization

- دائما يكون على رأس الهرم في فريق ال Sigma 6 كبار المديرين التنفيذيين للمنظمة أو مجلس الأدارة.
  - لئن هؤلاء من يقودوا مبادرات التغيير عبر المنظمة.
  - ولأنهم هم الذين يخططون وينفذون التخطيط الأستراتيجي.
  - لذلك من المهم أن يكون صانعو القرار التنفيذيون على رأس فريق Sigma 6.
  - يمثل إقناع هؤلاء بالبدىء في المشروع تحديا كبيراً أمام مشاريع Sigma 6.
- یجب علی شخص ما أن یری المشكلة وأن یدرك أن إصلاح المشكلة سیكون له عائد كبیر علی الاستثمار.
  - وهذا الشخص يجب أن يكون في اللجنة التنفيذية للشركة لضمان حصول مشروع Six
     على الدعم والموارد اللازمة لإكمال المشروع







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الحزام الأصفر) 6

#### Structure of the Six Sigma Team

#### 1- Champion, Owns vision of the organization,

- Provides Direction & Leads change.
- Identifies and scopes project
- Develops deployment and Strategy
- Supports cultural change
- Identity, coach and develop master black belt
- proficient in the project process Every Champion has 3-4 Master Black Belts under him/her

#### 2- Master Black Belts **Proficient In The Process**

Trains and coaches Black Belts, Green Belts and functional leaders

Has 3-4 Black Belts under him/her

#### 3- Black Belts

Applies strategy to specific projects, Leads and directs teams to execute projects, Every Black Belts has 3-4 Green Black Belts under him/her



#### 4- Green Belts

- Supports Black Belts by participating in project teams
- Every Green Belts can as have many Yellow Belts under him/her as they need.

#### 5- Yellow Belts

- Six Sigma Team members
- Supports Green Belts by participating in project teams.
- They should be familiar with the Structured Methodology and the use of Cross-functional tools and techniques.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الحزام الأصفر) 6



### Yellow Belts

1- الحزام الأصفر سيشارك في جميع اجتماعات مشروع ال Sigma 6 بصفته خبيراً في الموضوع لوظيفته أو

1- Yellow Belts' Will participate in all the project team meetings acting in the role of subject matter expert for their function or discipline..







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الكوزام الأصفر) 6



### Yellow Belts



2- يتم تنفيذ دور الأحزمة الصفراء جنبا إلى جنب مع وظيفتهم أو وظائفهم العادية.

2- Yellow Belts' role is performed in conjunction with their normal full-time job or position.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 Six Sigma (Yellow Belt) سيجما



### Yellow Belts

3- يحتوي مشروع Six Sigma على العديد من أعضاء الحزام الأصفر حسب الحاجة ، وذلك بناء ً على نطاق العمل قيد التحقيق وطبيعة المشكلة ..

3- Six sigma project have as many yellow belt members as are needed, based upon the scope of the process being investigated and the nature of the problem..







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🏎 🕝 الكنام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)





4- يركز التدريب على الحزام الأصفر عادة على هيكل منهجية 6 سيجما (DMAIC) واستخدام أدوات وتقنيات حل المشكلات متعددة الوظائف.

4- The training for a yellow belt normally focuses on the structure of the 6 sigma methodology and the use of the cross-functional problemsolving tools and techniques.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) والم الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) وسيجما



### Yellow Belts

5- عادة يتم التعامل مع تحليل ستة سيجما المفصل بواسطة الحزام الأخضر أو الحزام الأسود الذي يقود المشروع.

ومع ذلك ، غالبا ما يكون أعضاء فريق الحزام الأصفر هم الذين يجمعون البيانات المستخدمة في التحليل ويساعدون في تفسير نتائج التحليل.

- 5- The detailed six sigma analysis is normally handled by the green belt or black belt who is leading the project.
- However, the yellow belt team members are often the ones who collect the data used in analysis and help to interpret the results of the analysis.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الكنام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)





6- سيقوم أعضاء فريق الحزام الأصفر بتنفيذ الحل ضمن حدود وظائفهم أو تخصصاتهم.

6- The yellow belt team members will also perform the implementation of the solution within their respective function or discipline.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) الكوام (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) الميجما



### Yellow Belts



7- من الشائع أن يكون الشخص الحاصل على الشهادة الدولية (الحزام الأصفر) عضو ًا في العديد من فرق مشروعات Lean Six Sigma في نفس الوقت حسب تخصصة.

7- It is common for a person with yellow belt certification to be a member of multiple lean six sigma project teams. At the same time, according to his field of specialization..





# Six Sigma (Yellow Belt) سيجما (الحزام الأصفر) هن والمناه Six Sigma (Yellow Belt) و سيجما

# بعض الحقائق عن مشروع Sigma 6

# 2- مشروع Sigma لا يبدأ الأ بموافقة الأدارة العليا.

لذلك تقع على عاتق من يريد أن يبدأ المشروع إقناع الأدارة
 (هذه الخطوة أشبه بمهارات بيع المنتجات وإقناع العميل بالشراء)

كن جاهز للرد على اسئلتهم عن سبب البدىء:

لماذا ترید أن تبدأ المشروع؟ منذ متی وهذه المشكلة موجودة؟
 ما هي الحلول المتوقعة؟ ما هو السبب الجذري (Root cause(s) للمشكلة؟
 تذكر لا تعطی أسباب وحلول أبدأ أثناء طلب بدیء المشروع؟ لماذا؟
 حتی یصبح هناك داعی لمشروع ال 6 Sigma

(تذكر أنك قد تحتاج شراء بعض الأدوات المساعدة للمشروع ، وقد تحتاج إلى شراء بعض الخدمات الأستشارية المتخصصة ، قد تحتاج إلى وضع ميزانية لمشروعك ، وستحتاج أن تجمع فريق العمل)







# Six Sigma (Yellow Belt) سيجما (الحزام الأصفر) الما الأصفر) والما الأصفر الأصفر

# بعض الحقائق عن مشروع Sigma 6

### Types of Data Variation

3- أنواع التشتت في البيانات

تشتت لأسياب شائعة - Common Causes Variation تشتت لأسباب خاصة - Special Causes Variation

الصفات Characteristics		أنواع التشتت في البيانات Types of Data Variation
الكثير من الأسباب Each with very little effect لكل منها تأثير ضئيل جدًا Difficult to identify يصعب تحديدها والقضاء عليها. Difficult to eliminate	دائما دائما دائماً تظهر Always Present طبیعیة ومتوقعة Expected and Normal	تشتت لأسباب شائعة Common Cause Variation (Inherent Variability)
Few causes  Few with large effect  Easier to identify  Easier to eliminate  أسهل في تحييدها والقضاء عليها.	35 . 30	تشتت لأسباب خاصة Special Cause Variation (Assignable Causes Variation)





# Six Sigma (Yellow Belt) سيجما (الحزام الأصفر) 🖦 🕝 الكوام الأصفر) و 6

# بعض الحقائق عن مشروع Sigma 6

Types of Data Variation

3- البيانات تشتت حسب أسباب حدوثها

### لماذا معرفة معرفة نوع التشتت هامة؟

- تساعد في تحديد استراتيجية التحسين.
- تخبرنا ما إذا كانت العملية مستقرة Stable أم غير مستقرة Unstable.
- الأجراءات الواقعة تحت تأثير الأسباب الشائعة Common Cause تكون مستقرة
- الأجراءات الواقعة تحت تأثير الأسباب الخاصة Special Cause تكون غير مستقرة
  - تؤدي الأجراءات غير المستقرة إلى عدم رضا العملاء.



Day	Sales			
Sunday	100			
Monday	98		1 20 40 40 40 40	
Tuesday	105	Common Cause	صعب إيجاد الاسباب	
Wednesday	95			
Thursday	150	Special Causes	Discount	
Friday	98	Common Cause	ععب إيجاد الدسباب	
Monday	20	Special Causes	Lack of staff	



# 6 سيجما (الحزام الأصفر) والكالا (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

# بعض الحُقائق عن مشروع Sigma 6

9.00

### Types of Data Variation

3- البيانات تشتت حسب أسباب حدوثها

### سيناريو 01: لتحديد نوع تشتت البيانات

ما هي الأسباب لعدم الوصول بالضبط في 8:55 ؟

### ما هي أسباب التشتت Variation؟

قد يكون هناك أسباب كثيرة مثل مكان ركن السيارات أو المصعد؟

الخاصة بالتوقيت (5 دقائق) مقبولة

مقبولة

هل نسبة التشتت في البيانات

يمكن أن تتكرر










8.55 صباحا +/- 5 دقائق.

كقاعدة وهل يمكن أن تتكرر؟ يريد هذا الرجل الوصول إلى مكان عمله الساعة 8.55 صباحا .. لكنه يوميا يكون غير قادر على القيام بذلك. أحيانا يصل في وقت مبكر (ولكن تقريبا لم يحدث ذلك أبدًا قبل الساعة 8.50 صباحا). أحياناً يصل إلى وقت متأخر (ولكن تقريبا لا يصل بعد التاسعة صباحا).









# Six Sigma (Yellow Belt) التجما (الحزام الأصفر) الأصفر 6 سيجما (الحزام الأصفر)

سيناريو 02: لتحديد نوع تشتت البيانات



هذا الرجل وصل إلى مكان عمله الساعة 8.30 صباحا على غير العادة

لماذا؟

من الممكن أن يكون هذا بسبب :

- كانت ساعته مقدمة.
  - حصل على توصيلة.
- اتخذ سائق الحافلة طريقا مختصر ًا.
  - بات عند صدیق قریب.
- كان لديه بعض الأعمال المهمة قبل الساعة 9.30.

هل تظن أن هذه الأسباب مقبولة كقاعدة وستتكرر يوميآ؟

لن تتكرر

غير مقبولة







# بعض الحقائق عن مشروع 6 Sigma 4- أهم الأسباب التي تفرض علينا البديء في مشوع ال 6 Sigma

VOC - Voice of the Customer

- Customer Complaints
- Customer Escalations

To identify

VOB - Voice of Business

- Reduce Attrition
- Reduce Absenteeism
- Reduce Cycle time
- Reduce repeated Errors

VOP - Viewpoints Of People

Stakeholder Analysis

To identify

To identify

الرغبة في حل مشكلة غير معروف اسبابها الجذرية وهناك مشاكل كثيرة أهمها التي تؤثر على







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) والله (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) التحرام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

بعد بدء المشروع وتجميع صوت العميل VOC - Voice of the Customer ، حان الوقت لتحديد النواتج الحرجة إلى الجودة في المشروع critical-to-quality (CTQs).

وهي الخصائص الرئيسية القابلة للقياس لمنتج أو عملية يجب الوفاء بمعايير الأداء أو حدود المواصفات الخاصة بها من أجل إرضاء العميل



# مرکان الندید Define





# Six Sigma (Yellow Belt) مسيجما (الحزام الأصفر) والمائية (الحزام الأصفر) الأصفر

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين **Improve** 

التحكم Control

مرحلة التحديد في ال Sigma 6 هي مرحلة أساسية وهي تشبة للتحضير لعرض مبيعات للبيانات التي قمنا بتجميعها ونريد منها

للحصول على موافقة الملاك (Stakeholders) - أصحاب المصلحة لشراء (الموافقة على) المشروع.

person or group of people who own a share in a business individual or group that has an interest in any decision or activity of an organization.

أثناء مرحلة التحديد يجب أن نتوقع جميع الأسئلة التي قد يطرحها الشخص الأخر ونحاول الأجابة على هذه الأسئلة مسبقاً.

### 1- Define

1/1- Identify

Customer & Project CTQ's

1/2- Develop

the Project Charter

1/3- Define

Process Map



2020-12-26 2





6 سيجما (الحزام الأصفر) الكوام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما

### 1- Define

1/1- Identify

أنا أحتاج "Anyone say "I NEED" A Customer

Your Project' Customers

Anyone say "I NEED" and "NOT" paying (Your work colleagues). **Internal Customers** Another Another Your department Another Another Department Department Department Department الشم الذي تعمل فية الأفسام الأخرى الأنسام الأخرى الأقسام الأخرى الأقسام الأخرى External Customers




Anyone say "I NEED" and "PAYING".






# 6 سيجما (الحزام الأصفر) والكالا (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) والكالد الكالم الأصفر)





VOC Voice of the Customer





# Ways to collect VOC

Social Media

Web site of organization

Customer Escalations Be A Customer

Listening Posts

**Focus Group** 

**Interviews** 

**Audits** 

Competitive Comparison

Surveys

Customer Observation


Past Complaints





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)





VOC Voice of the Customer









## Ways to collect VOC

الهدر أو الأشياء معدومة الفائدة ... هي أي شيء لا يرغب العملاء في دفع ثمنه ...

Waste or Non-value add is anything that Customers are not willing to pay for...

تؤثر المشاريع على العملاء من خلال التأثير بشكل أساسي على ثلاث المعايير الحرجة هي (الجودة والتكلفة والتسليم) ...

Projects impact customers by primarily impacting three CTQs stand for Critical to (Quality, Cost, Delivery)





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) المحراه (Six Sigma (Yellow Belt) المناه الأصفر) المعالم الأصفر

## 1- Define

1/2- Develop the Project Charter

03 Milestones

ميثاق المشروع

النقاط المرجعية للإنجاز

هي وثيقة تظهر الإطار العام للمشروع وتوضح أهدافه والعائد المتوقع من المشروع

A document that provides framework and objective clarifies what is expected out of the project

ميثاق المشروع هو الناتج الرئيسي لمرحلة التحديد

Scope

نطاق العمل

the Project Charter is the main deliverable of Define phase

محتويات ميثاق المشروع

Activities which are performed under Project Charter

Milestones

النقاط المرجعية للإنجاز

**Goal Statement** 

الهدف من المشروع

**Problem Statement** 

بيان مشكلة المشروع





6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الكوزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)



1/2- Develop the Project Charter

### محتويات ميثاق المشروع

Activities which are performed under Project Charter

01

إذا كان لدى ساعة واحدة لحل مشكلة ، كنت سأقضى 45 دقيقة أفكر في المشكلة و 15 دقيقة في البحث عن حلول.


**Problem Statement** 

بيان مشكلة المشروع

### If I had one hour to solve a problem, I'd spend 45 minutes thinking about the problem and 15 minutes looking for solutions.

Albert Einstein

المشكلة المفهومة جيداً ، نصف محلولة لذلك لا تتسرع إلى إيجاد الحلول قبل أن تفهم المشكلة جيداً.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

## 1- Define

ماذا

1/2- Develop the Project Charter 01

**Problem Statement** 

بيان مشكلة المشروع

### محتويات ميثاق المشروع

Activities which are performed under Project Charter

بيان المشكلة الجيد يجب أن يجيب على أسئلة Wh-

ما هي المشكلة (الخطأ أو الشيء الذي لا يلبي احتياجات عملائنا) + رقم.

لماذا؟

على من يؤثر وجود المشكلة.

مكان تأثير المشكلة؟

منذ متى هذه المشكلة موجودة؟

أسباب البدىء الفوري للمشروع (التأثير المالي للمشكلة) (ROI) المحاضرة 3 HR

يجب ألا يجيب بيان المشكلة على:

الحلول المحتملة.

السبب المحتمل.

1. What?:

2. Who?: (, TO

3. Where?:

4. When?:

5. Why?: لماذا





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) الكوام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) الكوام الأصفر

1- Define

1/2- Develop the Project Charter

**Problem Statement** 

بيان مشكلة المشروع

### محتويات ميثاق المشروع

Activities which are performed under Project Charter

### بیان المشکلة هو

- بیان موجز بالمشکلة المطلوب حلها.
  - حجم المشكلة ،
  - وتأثير المشكلة على الأعمال
- ❖ تقييم أولى للوضع الحالى الذي سيتم المصادقة عليه من قبل فريق المشروع "project team/ أصحاب المصلحة stakeholders

### بیان المشکلة لیس

- بيان الحل المحتمل
- الحكم مسبقا على الأسباب المحتملة
  - التخمين قائم على افتراض

( هل هذا نمزذج صحيح لبيان مشكلة المشروع) عملاؤنا غاضبون منا ويتأخرون في دفع فواتيرهم.

في الأشهر الستة الماضية ، تأخر 20٪ من العملاء المتكررين عن دفع الفواتير المستحقة (ليست أول مرة)

متوسط أيام التتأخير عن دفع الفواتير وصلت إلى 60 يوماً تأخير.

الدفع المتأخر كان يمثل 10٪ في 2019 من دخل الشركة والأن أصبح يمثل 30٪ من الدخل. وهذا يؤثر سلبا على التدفق النقدي التشغيلي للشركة.



# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

02

**Goal Statement** 

# 1- Define

1/2- Develop the Project Charter

محتويات ميثاق المشروع الهدف من المشروع

Activities which are performed under Project Charter

### SMART

```
S = Specific / M = Measurable / A = Attainable
      / R = Relevant / T = Time Bound.
```

```
S = محدد / M = قابل للقياس / A = قابل للتحقيق / R = ذو صلة
                   / T = محدود بوقت.
```

المحاضرة HR 5





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الحزام الأصفر) 6

# 1- Define

1/2- Develop the Project Charter

03

Milestones

النقاط المرجعية للإنجاز

المعلم

محتويات ميثاق المشروع

Activities which are performed under Project Charter

### النقاط المرجعية للإنجاز / Milestones

- هي جدول للنقاط المرجعية التي تحدد تواريخ بداية ونهاية الأحداث الرئيسية في المشروع.
  - هى تواريخ نموذجية لاستكمال مراحل DMAIC.
    - بها صغة العدوانية لكنها واقعية.

تاريخ النهاية المؤقت Tentative End Date	تاريخ البدىء المؤقت Tentative Start Date	النقاط المرجعية للإنجاز / Milestones	
09-Jul-20	27-Jun-20	التحديد Define	
25-Jun-20	10-Jul-20	القياس Measure	
25-Aug-20	26-Jun-20	التحليل Analyze	
10-Oct-20	26-Aug-20	التحسين Improve	
10-Nov-20	11-Oct-20	التحكم Control	





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) والله (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) والكونام الأصفر)

# 1- Define

1/3-Define Process Map

خريطة الاجراءات

خريطة الاجراءات هي عرض لاحداث المشروع مرتبة حسب اولوية الأداء

• كشف الخطوات غير الضرورية Nonvalue Added Activity والمعقدة في العملية.

فوائد عملية رسم الخرائط




























لعمل خريطة الاجراءات يمكن أستخدام (الوورد – الاكسل – الباوبوينت – فيجيو Visio)







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) المراه (Yellow Belt) التعرام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)


# 1- Define

1/3- Define Process Map


### خريطة الاجراءات مراحل بناء خريطة الإجراءات

أنت تظن أن خريطة الاجراءات لحل المشكلة هكذا

بمساعدة فريق العمل ستجد أن خريطة الدجراءات الفعلية هي هكذا



بمناقشة جميع الاجراءات على خريطة الاجراءات وحذف جميع الخطوات الفير نافعة (Nonvalue Added steps) ستجد أن إجراءاتك يجب أن تكون هكذا



إذا ادخلت خريطة الاجراءات على برامج الحاسوب المتخصصة يمكن أن تصل لهكذا







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### 1- Define

خريطة الاجراءات

1/3- Define **Process Map** 


المنطقة 4: هنا يتم إعادة توجيه الدستراتيجيات لضمان ثبات النتائج.

المنطقة 3: : إجراء تحسينات معقدة (الحزام الأخضر - الأسود)

المنطقة 2: إجراء تحسينات متواصلة صغيرة بواسطة منهجية Kaizen Make small continuous improvements by using Kaizen

المنطقة أ : دائما البداية من هنا للبدىء في إجراءات التحسين.

- أهداف المنطقة أ: هي
- تحديد المشكلة / تطبيق الحلول المقترحة. (النتائج هنا سريعة ومثمرة ومرضية للادارة







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 (Yellow Belt) و سيجما (الحزام الأصفر)

### Sample Project Charter

	Project Charter			
Business Case	Team			
	Sponcer			
	Champion			
	Black Belt			
	Team Members			
Problem Statement	Financial Controller			
	MileStone	Target Date	Actual Date	
	Define			
Goal Statement	Measure			
	Analyze			
	Improve			
In Scope				
Out of Scope	Control			







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

Identify

Customer

& Project CTQ's

Define the Problem

Identify a team

Identify the Stakeholders

Approval from the Stakeholders

**Identify the Customers** 

**Internal & External Customers** 

Develop

the Project Charter

**Problem Statement** 

**Goal Statement** 

Milestone

Scope

Define

Process Map

Print Process Map

**Identify Nonvalue Added Activities** 

Identify some of the improvement opportunity



# مرملة القياس Measure





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### DMAIC

التحديد Define


القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

"عندما يمكنك قياس ما تتحدث عنه والتعبير عنه بالأرقام ، فأنت تعرف شيئا عنه ؛ ولكن عندما لا يمكنك التعبير عنها بالأرقام ، فإن معرفتك تكون من النوع غير المرضي "

اللورد كلفن: عالم رياضيات اسكتلندي



"When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a unsatisfactory kind"

Lord Kelvin: Scottish mathematician





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐷 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

2/1- Measure

Project Sample

آول خطوة للقياس هو تحديد عينة القياس (Sample)

المرحلة الثالثة هي تحليل البيانات ( وليس من العملي أن تحلل كل البيانات لذلك نبدأ المرحلة الثانية بأخذ عينة تعبر عن الكل )

لماذا أخذ العينات مهم ؟

أخذ العينات هو عملية جمع جزء فقط من البيانات المتاحة أو التي يمكن أن تكون متاحة واستخدام البيانات في العينة لاستخلاص النتائج (الاستدلال الإحصائي- Statistical Înference) حول مجمول البيانات. بشكل عاَّم حجمها أكبر العينة ، سيكون تمثيل الكل أكبر مما ينتج عنه موثوقية كبيرة

> في التوزيع الطبيعي المثالي ، نلاحظ أن 99.73٪ من البيانات تقع بين حدود ± ثلاثة سيغما..



In a perfect normal distribution, we observe that 99.73% of the data lies between ± three sigma limits.



# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control


2/1- Measure

**Project Sample** 


لماذا العينة هامة لمشروع ال Sigma 6

- غالبا يكون جمع كُل البيانات غير عملي أو مكلف للغاية.
- غالبا ما يمكن إجراء استنتاجات سليمة من كمية صغيرة نسبيا من البيانات

### Population



### Sample



n = 100

### يتم تحديد العينة على أساس العوامل التالية:

- درجة الدقة المطلوبة.
  - توافر الوقت
  - توافر المال
  - حجم الاستبيان
    - حجم الكل
  - عدد الموارد المتاحة





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐷 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

Sample

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

طرق أخذ العينات : أنواع العينات Type of Sampling

أخذ (العينات العشوائية) : Random Sampling

كل اختيار / بيانات من المجموع له فرصة متساوية ومعروفة في احتمال الدختيار

فوائد أخذ العينات العشوائية

- غير متحيزة Unbiased
- التمثيل الحقيقي للمجموع Real representation of population
  - Simple بسبط
  - اقتصادیة Economical


أخذ العينات المنتظم: Systematic Sampling

غالبا ما يستخدم لأخذ العينات العشوائي ولكن بشكل مرتب بدون معرفة النتيجة ، ""=" تسمى أيضا تقنية ( nth Name Selection Technique ) أي أنه بعد جمع العينة المطلوبة ، يتم تسجيل كل عنصر تم اختيارة من قائمة الكل.



Project Sample

Population



N = 50,000





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

2/2- decide

The MSA

(تحليل أنظمة القياس - MSA Measurement systems analysis)

(تحديد الفرق بين والقيمة الملاحظة بدون قياس والقيمة الفعلية بأستخدام انظمة القياس)


نحن كمحترفين Six Sigma نعتقد أن هناك خطأ / عيب Error/ Defect في كل واحدة من البيانات مهمتنا هي معرفة (هل الفرق ب خطأ / عيب Error/ Defect بين القيمة الفعلية والقيمة الملاحظة مهما هل انت متشکك؟ skeptical


ضع في اعتبارك البيانات المستمرة Continuous data ، حيث تحتوي كل قيمة على عدد لا حصر له من الكسور العشرية ... إذا قمت بتقطيعها ، فإن النتيجة لن تكون دقيقة تماما


مثال:

\* استفرق نقل الملف 14.1573859210356943 ... ثانية / إذا قلت ، "استفرق الأمر 14 ثانية" ، فستكون مخطئا بكل تماماً لذلك عليك أنت تقرر: هل الاختلاف (خطأ / عيب Error/ Defect) بين الحقيقة وبين ما تقول مهم؟











## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

2/3-Looking Into Process capability قياس قدرة الاجراءات

هي خطوة المراد منها التأكد أن جميع الاجراءات الموجودة تلبي مواصفات ومتطلبات العملاء

Process Capability Is the process which fulfil the customers' requirements

أولا ننظر في البيانات المنفصلة discrete data

تحسب العيوب الحالية ، (defects) أي الأحداث أو النتائج الأخرى ( outcomes) التي لا تلبي مواصفات ومتطلبات العملاء وتقارن هذا العدد بإجمالي الفرص (Total Opportunities)

الفرصة ( An opportunity) هي أي شيء يمكن أن يلبي أو يفشل في تلبية توقعات العملاء مثال:

إذا كانت خدمة حوسبة المستخدم النهائي لشركة (A) تحتوي على 76 لوحة مفاتيح احتياطية في متناول اليد ، ووجدت عملية تدقيق أن 5 لوحات معطلة ، فهذا يعني أن لديك 5 عيوب من بين 76 فرصة. هذا يعادل 6.6٪ عيوب و 93.4٪ جيدة ويتم تسمية النسبة المثوية للعيوب إلى درجة Z-score ) Z عبر جدول أو Excel أو





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 الحزام الأصفر) 🧸 Six Sigma (Yellow Belt)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

2/3- Looking

Into Process capability

قام مفتشو الجودة في شركة A بفحص 4 خصائص (الشاشة ، لوحة المفاتيح ، البطارية ، مكبر الصوت)

في الهاتف المحمول قبل التعبئة والتغليف.

تم فحص 500 هاتف نقال

وتم رصد 116 عيب. ما هي قيمة ( Z المحسوبة ) مستوى سيجما؟

Quality Inspectors at Rony corporation inspect 4 characteristics (Display, keypad, battery, speaker) in a mobile before packaging. 500 mobiles were inspected and 116 defects were observed. What is the computed Z (sigma level) value? A. 3.07

B. 3.77

C. 1.07

D. 1.77



مثال 01



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

2/3-Looking

Into Process capability

مثال 02

في فحص 10 أجهزة تلفزيون ، تم العثور على 40 عيبا في 5 تلفزيونات وبقية أجهزة التلفزيون الخمسة لا يوجد بها عيوب. فإن حساب العيوب لكلّ وحدة ( (DPU) على أنها

In an inspection of 10 TVs, 40 defects are found in 5 TV's and the rest of the 5 TVs had no defects. The defects per unit (DPU) is computed as

A. 2

B. 4

D. 8

DPU / Defects Per Unit = (Total Number Defects / Total Number of Units) (40/10 = 4)





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

2/3-Looking

Into Process capability

مثال 02

في فحص 10 أجهزة تلفزيون ، تم العثور على 40 عيبا في 5 تلفزيونات وبقية أجهزة التلفزيون الخمسة لا يوجد بها عيوب. فإن حساب العيوب لكلّ وحدة ( (DPU) على أنها

In an inspection of 10 TVs, 40 defects are found in 5 TV's and the rest of the 5 TVs had no defects. The defects per unit (DPU) is computed as

A. 2

B. 4

D. 8

DPU / Defects Per Unit = (Total Number Defects / Total Number of Units) (40/10 = 4)





### Six Sigma (Yellow Belt) Was ---

## 6 سيجما (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

2/1- Measure

Project Sample

أهمية أخذ العيتات

في التوزيم الطبيعي المثالي ، تلاحظ أن 799.73 من البيانات تقع بين حدود ± ثلاثة سيفما.

أنواع العينات وقوائد كل نوع

معنى تحليل أنظمة القياس

العوامل التي يتم على أساسها تحديد العينة

Measurement systems analysis 2/2- decide

The MSA

2/3-Looking

Into Process

capability

حساب عدد الأخطاء في النجراءات Defects

حساب القرص للوحداث

Correct Opportunity (Total Opportunity -Total Number of Errors / Defects)

حساب القرص للوحداث

Opportunity per Unit (OPU)

حساب القرص للوحداث **Total Opportunity** 

حساب التسية العثوية للاخطاء Defects X - z score

حساب مستوى السيجما الحالى Pre Project Sigma Level

العبوب لكل وحدة (DPU) Defects per Unit فعوب لكل وحدة



# مرملة التعليل Analyze



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

### Identification Of X's

Brainstorming No data Process Dore approach

Data Stratification Analyze the data it self Data Dore approach





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

#### Analyze - Identification of X's

تبدأ مرحلة التحليل بتحديد X المحتملة والوصول إلى Xs المؤكدة التي تسبب المشكلة Analyze phase starts with identification of Potential X's and reaching to confirmed X's which are causing problem

التصويت المتعدد Multi-voting

تحليل السبب الجدرى Root cause analysis الادوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

العصف الذهنى Brainstorming

العصف الذهني: - طريقة جمع الكثير من الأفكار في فترة زمنية قصيرة Brainstorming:- Method of gathering lots of ideas within a small amount of time

#### افعل ولا تفعل

- أختار جمهورك بعناية فائقة Select your Audience very carefully
- لا تسمح أبداً لأحد بالسيطرة على الجلسة Never allow one to dominate the session
  - شجع دائما الأفكار خارج الصندوق
  - أعط الفرصة للجميع للتحدث وأكتب كل فكرة ، لا يسمح بإنتقاد الافكار.

Always encourage out of box ideas Give chance to everyone to speak



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🥌 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

#### Analyze - Identification of X's

### العصف الذهنى

- مجموعة صغيرة من الدشخاص دات خلفية متنوعة وتتكون من 6 إلى 12 شخصا.
- العصـف الدهني من أشهر الدساليب المستخدمة في مجال الدبتكار وحل المشكلات ،
  - يتميز بأنه يصل للحلول في وقت قصير من خلال المشاركة المتنوعة للمشاركون.
- وهو لقاء مجموعة من الدفراد متنوعي الدختصاصات في الشركة ويطلق لعقولهم العنان ويطلق أكبر قدر ممكن من الدفكار والمقترحات حول موضوع أو منتج
- ويتم استقبال كل الدفكار مهما كانت صعبة التفيد أو رقيقة التوجه ، بحيث يتم طرح المشكلة بشكل غير موسع لتجنب تشتيت الدفكار.
- لد قائد المجموعة كلها متساوية جميع الدفكار ستؤخد بعين الدعتبار ويتم تسجيلها ومناقشتها.

العصف الدهنى Brainstorming



اليكس<sup>I</sup>أوسبورن 1938





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🥌 🕝 🚾 (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين **Improve** 

التحكم Control

#### Analyze - Identification of X's

#### شروط نجاح العصف الذهني:

- ١- لد يسمح بأنتقاد أفكار الدخرين. (مهما كانت ضعيفة).
- 2- تترك الحرية للجميع لطرح الافكار بدون قيد أو شرط.
- 3- تمكين الجميع ليشارك للحصول على أكبر قدر من الدفكار.
- 4- لا مانع من بناء الدفكار على بعض للخروج بأفكار أخرى جديدة.

#### العصف الذهني المعاكس:

هو أن نجتمع لنجمع الدفكار ويتم السماح لدنتقاد بعض هذه الدفكار عن طريق تحديد السلبيات عن الفكرة وأن نناقش طرق تجاوز هذه السلبيات مما قد يعطي نتائج قيمة. بطرح أسئلة منها

أ- ما هي سلبيات هذا السبب المطروح ، ما هي المقبات أمام أن تكون سببا حقيقيا؟

#### العصف الذهنى Brainstorming



اليكس أوسبورن 1938





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🥌 🕝 🚾 (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

طرق العصف الذهني:

#### Analyze - Identification of X's

العصف الذهنى Brainstorming



اليكس أوسبورن 1938

Methods of Brainstorming

التحدث الحر Free Wheel \* Spontaneous flow of ideas by all team members

Round Robin التحدث بالدور \* Team Members take turns suggesting ideas

الكتابة السرية Chit / Card Method Team Members write ideas on card with no discussion





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 🚾 (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

الادوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

#### Analyze - Identification of X's

ال 7 أدوات للجودة ، Tools of Quality

تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

يمتلك منهجية ال 7Benkei أسلحة استخدمها لكسب كل معاركه.

The term "7 tools of Quality" is named after the 7 tools of the famous warrior, Benkei. Benkei owned 7 weapons which he used to win all his battles.

(ستتمكن من حل 95٪ من المشكلة باستخدام أطروحات 7 أدوات الجودة.

you will be able to solve 95% of the problem using theses 7 tools of Quality - Ishikawa

- Histogram الرسم البياني
- القطع المبعثرة Scatter Plot
- تحلیل باریتو Pareto Analysis
- مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram / مخطط إيشبكارا

Diagram

All of these are Directional Tools and not the Decision Making Tool

مخطط تدفق البجراءات Flow Chart Check Sheet 9 2020-12-29 21

مخططات السطرة Control Charts



## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

#### Analyze - Identification of X's

الددوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

ال 7 أدوات للجودة ، Tools of Quality

تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

- Histogram الرسم البيانئ
- القطع المبعثرة Scatter Plot
- تحلیل باریتو Pareto Analysis .3
- مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة .4
  - مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart .5
    - Check Sheet ورقة التحقق .6
  - مخططات السيطرة Control Charts







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (Six Sigma (Yellow Belt) التحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

Analyze - Identification of X's

الادوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

ال 7 أدوات للجودة ، Tools of Quality

تم تسميقِ المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

مخطّط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram مخطط عظمة السمكة

مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram / مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram

Scatter Plot .2 مخطط التبعثر

مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart

Pareto Analysis تحليل باريتو .4

.5 Check Sheet ورقة التحقق

الرسم البياني .6 Histogram

مخططات السيطرة Control Charts





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 🚾 (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

#### Analyze - Identification of X's

الادوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

ال 7 أدوات للجودة ، Tools of Quality مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة

/ مخطط إيشيكارا Ishikawa Diagram هو أداة تحليل توفر طريقة منهجية للنظر في التأثيرات والسبب الذي يساهم في تلك التأثيرات المحتملة.

is an analysis tool that provides a systematic way of looking at effects and the cause that contributes to those effects إنه تمثيل تصويري لـ X ، وغالبا ما يشار إليه باسم مخطط هيكل السمكة

It's a pictorial representation of potential X's. The design of the diagram looks like a skeleton of a Fish, its often referred to as Fishbone Diagram يتم تصنيف X المحتملة تحت 6 M Potential X's are categorized under 6 M

المواد Material

الطريقة Method

القياس Measurement

الطبيعة الدم **Mother Nature** 

الدلة Machine القوى العاملة Manpower







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)

#### Analyze - 6Ms

1- الرجل (الموظفون): أي سبب محتمل يتعلق بقضايا الأشخاص بما في ذلك الاختلافات في طريقة أداء الأشخاص للمهام على سبيل المثال قلة التدريب ، قلة الخبرة ، معدل دوران مرتفع

- 1- Man (Personnel): Any potential cause related to people issues including differences in the way people perform tasks
  - 2- الطريقة (العملية): أي سبب محتمل يتعلق بعملية أو إجراء أو سياسة غير فعالة أو تنفيذها
    - على سبيل المثال قلة عمل موحد ، قلة التمكين ، خطوات إضافية
- 2- Method (Process): Any potential cause related to an ineffective process, procedure, policy, or their implementation
  - 3- الثلاث (المعدات): أي سبب محتمل يتعلق بالمعدات المادية والثلاث
    - على سبيل المثال نقص قدرة المعدات ، تخطيط المكتب السيئ
- 3- Machines (Equipment): Any potential cause related to the physical equipment, machines
  - 4- المواد (المدخلات / المخرجات السابقة): أي سبب محتمل يتعلق بالتفير في مدخلات العملية
    - على سبيل المثال التسليم المتأخر ، أنواع أوامر مختلفة
- 4- Material (Inputs/Prior Outputs): Any potential cause related to variation in process inputs
  - 5- نظام القياس: أي سبب محتمل يتعلق بالاختلافات في كيفية جمع البيانات أو قياسها
  - على سبيل المثال العملية / المعدات المستخدمة لقياس الأداء ليست دقيقة وقابلة للتكرار وما إلى ذلك.
- 5- Measurement System: Any potential cause related to differences in how data are collected or measured
  - 6- الطبيعة الأم (البيئة): أي سبب محتمل يتعلق بحالة خارجية أو بيئية لا يمكن السيطرة عليها
    - على سبيل المثال تغير كبير في السوق والطقس القاسي
- 6- Mother Nature (Environment): Any potential cause related to an uncontrollable external or environmental condition



المواد Material

الطريقة Method

القياس Measurement

الطبيعة الدم **Mother Nature** 

الدلة Machine


القوى العاملة Ma 2020-12-29





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)

#### Construction of a cause & Effect Diagram / Fish Bone Diagram



بناء مخطط عظمة السمكة

الخطوة الأولى / استجلب المشكلة التي توصلت إليها في مرحلة التحديد ، وضعها على رأس السمكة

الخطوة الثانية / ضع العناصر ال 6 على الرسمة


الخطوة الثالثة / ضم الاسباب المحتملة تحت كل عنوان (العصف الذهني\_ Brainstorming)


القوى العاملة Manpower

الطريقة Method

القياس Measurement

Reason for Low Producitivity	Category	Control / Not Control	
Bad weather	Mother Nature	Not Control	
Machine faulty	Machine	Control	
Power failure	Machine	Not Central	
Lack of knowledge	Manpower	Control	
Absent	Manpower	Not Control	
Lack of communication	Manpower	Control	
Not following the steps / Process	Manpower	Control	
Lack of skills set	Manpower	Control	
No Supervision & support	Manpower	Control	
Lack of training	Manpower	Control	
Non availability of material	Manpower	Control	
lack of motivation	Manpower	Not Control	
Input material is not as per standard	Material	Control	
Break time is more	Measurement	Control	
No proper planning	Method	Control	
No SOP to opearate Machine	Method	Control	





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) — و Six Sigma (Yellow Belt)

1- مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram مخطط إيشيكاوا Ishikawa Diagram

## Excel

After the Cause & Effect Diagram, a cause was given a rating of 8 on Control and 7 on Impact. Which quadrant will you classify this cause in the Cause-and-Effect Matrix?

High Impact High Control







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

Analyze - Identification of X's

الادوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

7 Tools of Quality ، ال 7 أدوات للجودة

تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram مخطط السبب والنتيجة

## 2. مخطط التبعثر Scatter Plot

- Scatter Plot 2 مخطط التبعثر
- مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart
- Pareto Analysis تحليل باريتو
- ورقة التحقق Check Sheet .5
- الرسم البياني Histogram .6
- مخططات السيطرة Control Charts





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🕳 👝 (الحزام الأصفر) 6

### 2- مخطط التبعثر Scatter Plot or Scatter Diagram

Scatter Plot is a Graphical tool used to plot continuous X and continuous Y

أَحَاةَ رسومية تستخدم لرسم X المستمر و Y المستمر

مخطط التبعثر يخبرنا عن العلاقة بين متفيرين. ، إنها أداة مهمة للفاية تساعدنا في تقدير درجة واتجاه الارتباط بين متفيرين

It tells us about the relationship between two variables. It's a very important tool that helps us in estimating the degree and the direction of correlation between two variables

- Interpretation of the scatter Diagram
- Perfect Positive correlation
- Perfect Negative correlation
- 4. Absence of correlation
- Limited Degree of correlation

تفسير مخطط التبعثر

- ارتباط إيجابي كامل (يتحركوا في نفس الاتجاه)
  - 2. ارتباط سلبي كامل (يتحركوا عكس الاتجاه)
    - عدم وجود ارتباط
    - 4. درجة ارتباط محدودة


Scatter Plot used for forecasting data








## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🏎 🕝 سيجما (الحزام الأصفر)


#### **Look For Patterns**




















## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

Analyze - Identification of X's

الددوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

7 Tools of Quality ، أحوات للجودة

تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط السمكة Fish Bone Diagram مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط السبب والنتيجة

3. مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart

Scatter Plot مخطط التبعثر

مخطط تحفق البجراءات Flow Chart

Pareto Analysis تحليل باريتو

ورقة التحقق Check Sheet .5

الرسط البياني Histogram .6

مخططات السيطرة Control Charts








## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🦟 🕝 الحزام الأصفر) 🧸 6

### 3- مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart



مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart هو تمثيل مصور للإجراءات.

Flow Charts are pictorial representations of a process.

من خلال تقسيم البحياءات الصطمات مختلفة

يمكن ن يكون المخطط الانسيابي مفيدًا في تحديد المكان الذي من المحتمل أن يحدث فيه الخطأ في الاجراءات

By Breaking down the process in various steps, flow chart can be useful in identifying where error are likely to occur in the process

كما أنه يساعدنا في تحليل الخطوة غير ذات القيمة المضافة Non Value added step والتي إذا تمت إزالتها ستزيد من كفاءة It also help us in analyzing the Non Value added step which if removed will increase the efficiency of the process العمليا







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين Improve

التحكم Control

Analyze - Identification of X's

الاحوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

7 Tools of Quality ، ال 7 أدوات للجودة

تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram مخطط السبب والنتيجة

## 4. تحلیل باریتو Pareto Analysis

- Scatter Plot مخطط التبعثر
- مخطط تحفق البجراءات Flow Chart
- تحلیل باریتو Pareto Analysis 4
- Check Sheet ورقة التحقق .5
- الرسم البياني Histogram .6
- مخططات السيطرة Control Charts








### 4. تحلیل باریتو Pareto Analysis

يحسب قوة التأثير للأسباب حسب مبدأ ال 20/80 أو مبدأ باريتو

20٪ من الجهود تعطينا 80٪ من النتيجة

20٪ من الدسباب تعطينا 80٪ من المشاكل



لوي ويلفريدو باريتو


يمكن استخدام معيار ويلفريدو باريتو كأساس عند تحليل عوامل الكفاءة لنشاط معين ، والغرض منه هو تحسين النتائج.

وفقا لمنحني باريتو ، وهو الحد الأدني من الاختيار الصحيح لأهم الإجراءات ، نحصل على جزء كبير من النتيجة الإجمالية. وأن مزيد من التحسينات غير فعالة وقد يكون غير مبرر.



#### 5-حدد كل الخانات بدون خانة التراكمي وبدون المجموع Control

Reasons for Defects / Errors	Frequency	cumulative	percentage
Correct Closing	90	90	33%
Correct follow up	80	170	63%
Call Opening	60	230	85%
Complete Documentation	16	246	91%
Proper Resolutions	15	261	97%
Proper Greeting	5	266	99%
Spelling mistake in documentation	4	270	100%
	270		



## 4-أضف عمود النسبة المئوية percentage

Reasons for Defects / Errors	Frequency	cumulative	percentage
Correct Closing	90	90	33%
Correct follow up	80	170	63%
Call Opening	60	230	85%
Complete Documentation	16	246	91%
Proper Resolutions	15	261	97%
Proper Greeting	5	266	99%
Spelling mistake in documentation	4	270	100%
	270		





## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 🕝 (الحزام الأصفر) 6

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين Improve

التحكم Control

Analyze - Identification of X's

الددوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

ال 7 أدوات للجودة ، Tools of Quality

تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram

5. ورقة التحقق

Check Sheet

Scatter Plot مخطط التبعثر .2

مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart

Tareto Analysis تحلیل باریتو .4

ورقة التحقق Check Sheet .5

Histogram الرسم البياني .6

مخططات السيطرة Control Charts







## 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 🕝 (الحزام الأصفر) 6

5- ورقة التحقق/ قائمة التدقيق / ورقة التدقيق / ورقة التقييم

Check Sheet - Tally sheet - Checklist - Audit sheet - Evaluation Sheet

تستخدم في حالة تعذر حمل جهاز الحاسب وأجراء التحليلات الاخرى



- The check sheet is a form (Document) used to collect data in real time at the location, where the data is generated.
- The check sheet is sometimes called a tally sheet- Checklist Audit sheet Evaluation Sheet.
- The check sheet is one of the Seven basic tools of Quality Control.







### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

Analyze - Identification of X's

الددوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

ال 7 أدوات للجودة ، Tools of Quality

تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram

6. الرسم البياني Histogram

- .2 Scatter Plot مخطط التبعثر
- مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart
  - تحلیل باریتو Pareto Analysis .4
  - ورقة التحقق Check Sheet .5
  - الرسم البياني .6 Histogram
- مخططات السيطرة Control Charts







# 6 سيجما (الحزام الأصفر)


#### Histogram

6- الرسم البياني

الرسم البياني هو تمثيل للبيانات بشكل بصري لتسهيل فهم وتقييم توزيع البيانات

يقسم البيانات في أعمدة مختلفة (فاصل زمني أو نطاق).

Histogram is a graphical representation of the data, Its easy to understand and provide the easiest way to evaluate the distribution of the data It divides the data in different Bins (Class Interval or Range).



يظهر ارتفاع الدعمدة رقم نقطة البيانات في تلك المجموعة

الرسم البياني يقدم 2 من المعلومات القيمة valuable information

- \* درجة انتشار البيانات. Spread of the data
- \* السلوك المركزي للبيانات. Central behavior of the data



Reasons for Defects / Errors	Frequency								Ch	art 1	ritlo							
Lack of skills set	93								CIT	art	itte							
No proper planning	51	4.5				4												
Lack of communication	46	3.5			_													
No Supervision & support	46	3																
Lack of knowledge	34	2.5				V												
Input material is not as per standard	28				2					2								
Absent	26						1	1			1							1
Lack of training	25	1				1												
lack of motivation	23	0.5							0			0	0	0	0	0	0	
Power failure	22		50	10		55	10			Tr.	5			10	10			33
Non availability of material	19		[4, 9.5625]	9.5625, 15.125]	Į.	(20.6875, 26.25)	817	(31.8125,		4	.062	10	Į.	70.7	50	100	1	(87,4375,93)
No SOP to opearate Machine	16		4,9	5,1	(15.125,	75,	m	812	37	375	54	062	.628	75,	,76	312	00	43
Break time is more	13			562	(15	.68	6.25	31	(3)	42.9	50	54.	(59	5.18	0,75	(76.	00	(87
Not following the steps / Process	11			9		2	3			1	~			9	0			
Machine faulty	9																	
Bad weather	4																	





#### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين Improve

التحكم Control

Analyze - Identification of X's

الددوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

ال 7 أدوات للجودة ، Tools of Quality تم تسمية المصطلح "7 أدوات للجودة" على اسم الأدوات السبعة للمحارب الشهير Benkei.

مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram مخطط عظمة السمكة Fish Bone Diagram مخطط عظمة السمكة

# 7. مخططات السيطرة Control Charts

- .2 مخطط التبعثر Scatter Plot
- مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart
  - Pareto Analysis تحليل باريتو
  - ورقة التحقق Check Sheet .5
  - الرسم البياني .6 Histogram
- مخططات السيطرة Control Charts







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) ﴿ Six Sigma (Yellow Belt) ﴿ الحزام الأصفر

### 7- مخططات السيطرة Control Charts

تستخدم للتحكم في التقدم بمقارنته مع الوقت Progress to Time

Control Charts works at 3 Sigma

```
Mean = Total Value / Number of Value
```

=AVERAGE(

حساب الانحراف المعياري Standard Deviation

=STDEV(

Excel

مهم - هل هذه القياسات هي لكل البيانات أم لعينة من البيانات 1- إذا كانت لكل البيانات (population) أستخدم STDEV-P 2- إذا كانت لعينة من البيانات (Sample) أستخدم STDEV-S



	Mean	15.93548	=AVERAGE(	حِنة من البيدات (	عم - هل هذه القواسات هي لكل البيادات أم أ
	Standard Deviation	3.27552	=STDEV(		- إذا كانت لكل البيانات (population) - إذا كانت لحينة من البيانات (Sample) أ
				ثبت جميع لغتات مع Standard Deviation	ثبت جنبع لغانات مع Standard Deviation
	ي منتصف الخلية (shift 4)	علامة النولار قبل وفر	Mean ثبت جبع الغائث مع	Upper Control Limit	Lower control limit
Fridge	Date	Measurement	Mean	U.C.L- (3σ)	L.C.L- (3 <sub>0</sub> )
1	01-01-21	17	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	02-01-21	12	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	03-01-21	20	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	04-01-21	13	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	05-01-21	18	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	06-01-21	13	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	⊕ 07-01-21	16	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	08-01-21	17	15.93548	25.76204432	6.108923419
1	09-01-21	12	15.93548	25.76204432	6.108923419

15.93548

15.93548

15.93548

25.76204432

25.76204432

25.76204432

6.108923419

6.108923419

6.108923419

11

20

12

10-01-21


11-01-21


12-01-21

Mean	15.93548		F7
		ثبت جميع الغائث مع Standard Deviation	ثبت جميع الخفات مع Standard Deviation
Standard Deviatio	n 3.27552	Upper Control Limit	Lower control limit
Measurement	Mean	U.C.L- (3σ)	L.C.L- (3σ)
17	15.93548	25.76204432	6.108923419
12	15.93548	25.76204432	6.108923419
20	15.93548	25.76204432	6.108923419
13	15.93548	25.76204432	6.108923419
18	15.93548	25.76204432	6.108923419
13	15.93548	25.76204432	6.108923419
16	15.93548	25.76204432	6.108923419

Upper Control Limit for  $3\sigma = Mean + (3 * STDV)$ Lower Control Limit for  $3\sigma = Mean - (3 * STDV)$ 

يند نقية (4) (hi(4)	عائمة الراز قال وفي ما	Heat (rest (per s)	Upper Control Limit	Lower control limit
Date	Measurement	Mean	U.C.L-(3a)	L.C.L- (3e)
01-01-21	17	15.93548	25.76204432	6.108923419
02-01-21	ĬĮ.	15.93548	25.76204432	6.108923419
03-01-21	20	15.93548	25.76204432	6.108923419
04-01-21	13	15.93548	25.76204432	6.108923419
05-01-21	18	15.93548	25.76204432	6,108923419
08-01-21	13	15.93548	25.76204432	6.108923419
07-01-21	16	15.93548	25.76204432	6.108923419
08-01-21	1	15.93548	25.76204432	6.108923419
09-01-21	0	15.93548	25.76204432	6.108923419
10-01-21	1	15.93548	25.76204432	6.108923419
11-01-21	20	15.93548	25.76204432	6.108923419
12-01-21	12	15.93548	25.76204432	6.108923419
13-01-21	17	15.93548	25.76204432	6,108323419
14-01-21	19	15.93548	25.76204432	6,108923419
15-01-21	22	15.93548	25.76204432	6.108923419
16-01-21	18	15.93548	25.76204432	6.108923419
17-01-21	13	15.93548	25.76204432	6.108923419
18-01-21	16	15.93548	25.76204432	6.108923419
19-01-21	17	15.93548	25.76204432	6.108923419
20-01-21	12	15.93548	25.76204432	6.108923419
3 80 94		4E 00E40	9F 76904499	0.400000440







# 6 سيجما (الحزام الأصفر)

### DMA.J.C

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

شروط تجام العصف الذهنى

التحكم Control

اليكس أوسبورن 1938

Y=f(x)

No data

Identification of X's

Analyze the data it self Data Stratification

تحليل السبب الجذرى Root cause analysis الاحوات ال 7 للجودة 7 Tools of Quality

3/1- Process Door approach

3/2- Data

Door

approach

السمكة Fish Bone Diagram مخطط إسليكاو Fish Bone Diagram السمكة Mother Nature Mensurement

Material

العصف الذهني Brainstorming

طرق العصف الذهني: Methods of Brainstorming

(Chit / Card Method- Round Robin - Free Wheel)

أ- مخطط السبب والنتيجة Cause and Effect Diagram محطط عظم - أ

Manpower

3. مخطط تدفق الدجراءات Flow Chart

5. ورقة التحقق Check Sheet

A تحلیل باریتو Pareto Analysis

2. مخطط التيمثر Scatter Plot


7. مخططات السيطرة Control Charts

Histogram

Machine

6. الرسم البياني

التصويت المتعدد Multi-voting



# مرعلة التسيين Improve





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 💍 (Six Sigma (Yellow Belt) التحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

كما كانت مهمتنا الوحيدة في مرحلة التحليل Analyze Phase أن نقوم بتحليل البيانات لنحدد من خلالها الاسباب الجذرية للمشكلة جاء الوقت لتبدأ مرحلة التحسين مهمتنا الوحدة في مرحلة التحسين هي أن نحدد الحلول للمشكلة ونطبقها.

As our task in the Analyze Phase was to analyze the data to determine the root causes of the problem

It is time for the improvement phase to begin

Our solely mission in the Improve Phase is to Identify problem Solutions And Implement them







### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

بمجرد معرفة السبب الجذري للمشكلة Root Cause انتقل إلى مرحلة التحسين Improve phase حيث نحاول إيجاد أفضل حل ممكن للمشكلة أو العوامل التي تؤثر على الإجراءات

#### Activities of Improve Phase

- Identify Solution
- Test Solution
- Refine Solution
- Pilot Solution
- Full-Scale Implementation

#### أنشطة مرحلة التحسين

- أ. تحديد الحلول المقترحة
- 2. إختبار الحل (على عينة محددة من الاسباب الجذرية).
  - صقل الحل.
  - البداية التجريبية.
  - 5. تنفيذ واسع النطاق للحل.







#### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

أنشطة مرحلة التحسين

Activities of Improve Phase

Identify Solution


تقييم الحلول Evaluate solutions

04

أختيار الحلول وتطبيقها Selecting and implementing solutions



مراحل إيجاد الحلول.



01

5 "S"s

توليد الخلول

Generating solutions

SIPOC سخنزن الذهتى

تحديد الحلول المقترحة

حماعات التركيسن

02

التصفية بأستخدام تقنية دلفي Delphi Technique











التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

المرحلة الأولى – توليد الحلول.

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين

أ. تحديد الحلول المقترحة

اساليب توليد الحلول.

1- جماعات التركيـز Focus Groups

2 - العصف الذهني Brainstorming

3 – تحليل مخزن المشكلة Analysis of the problem store

4- مخطط SIPOC Diagram - SIPOC SIPOC = Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customer

5- منهجية ال Sort", "Straighten", "Shine", "Standardize", and "Sustain" 5 "S"s" منهجية ال





# صفر) 🛶 🕝 🚾 (Yellow Belt) مصفر).

6 سيجما (الحزام الأصفر) 🗝 🕳

### DMAIC

التحديد Define القياس Measure التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

أنشطة مرحلة التحسين

أ. تحديد الحلول المقترحة

مراحل إيجاد الحلول.

المرحلة الأولي – توليد الحلول.

### أساليب توليد الحلول.

- 1- جماعات التركيـز Focus Groups
- هي مجموعة صغيرة من الاشخاص ذات خلفية متنوعة وتتكون من 8 إلى 14 شخصاً.
- يقوم مدير الاجتماع بتركيز المناقشة بطريقة مفتوحة بدون قيود على المشكلة أو إيجاد الحلول.
  - ثم يقوم أفراد المجموعة بحث بعضهم البعض للوصول لأكبر قدر من الحلول المقترحة.
    - هى طريقة جيدة لمراجعة الحلول والاراء.
  - هي طريقة فعالة حيث تستخدم الطرق الاحصائية في تحليل نسب نجاح الحلول المقترحة.





### DMAIC

التحليل

Analyze

التحسين **Improve** 

التحكم Control

أنشطة مرحلة التحسين

تحديد الحلول المقترحة

التحديد Define

القياس Measure

مراحل إيجاد الحلول.

المرحلة الأولى – توليد الحلول.

# أساليب توليد الحلول.

3- تحليل مخزن المشكلة Analysis of the problem store.

هو التركيز على السبب الجذري للمشكلة ورصد حلول مباشرة للقضاء عليه

يعتمد تحليل مخزن المشكلة على التفكير الانكماشي.

يبدأ بعشرة حلول ويلخصها إلى 5 أفكار ثم 3 وهكذا ثم تصنف الحلول إلى:

1- حلول مفيدة (وقابلة للتطبيق – بشكل مباشر).

2- حلول مفيدة (غير قابلة للتطبيق المباشر – تحتاج إلى مزيد من البحث).

3 - حلول جيدة (ولكن غير عملية).

4- حلول مستثناه.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

المرحلة الأولى – توليد الحلول.

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين

تحديد الحلول المقترحة

SIPOC Diagram

SIPOC = Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customer

COPIS = Customer, Outputs, Process, Inputs, Supplier.

أساليب توليد الحلول.

4- مخطط SIPOC

لعرض المدخلات والمخرجات للإجراءات المتغيرة.

To display Process input and output variables

A tool that summarizes the Inputs + Outputs of One or more Process in a form of a table.

أداة تلخص المدخلات • المخرجات لعملية واحدة أو أكثر في شكل جدول.

SIPOC has three different uses depending on the audiences

لدى SIPOC ثلاثة استخدامات مختلفة





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 🕝 (Six Sigma (Yellow Belt) التحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

المرحلة الأولى – توليد الحلول.

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين

تحديد الحلول المقترحة

SIPOC = Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customer

أساليب توليد الحلول.

#### Components of SIPOC

SIPOC مخطط -4

Suppliers + Customers can be (Internal, External) to the Organization.

مكونات SIPOC

الموردين + العملاء يمكن أن يكونوا (داخليين ، خارجيين) للمؤسسة

Inputs + Outputs can be (Material, Service, Information).

#### The Focus of SIPOC

يمكن أن تكون المدخلات والمخرجات (المواد الخام ، الخدمات ، المعلومات)

is on capturing the Inputs + Outputs rather than giving details about the process.

تركيز SIPOC: يتعلق بالتقاط المدخلات والمخرجات بدلا ً من إعطاء تفاصيل حول الإجراءات.







# 6 سيجما (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define القياس Measure التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

المرحلة الأولى – توليد الحلول.

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين

أ. تحديد الحلول المقترحة

SIPOC = Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customer

أساليب توليد الحلول.

SIPOC has three different uses depending on the audiences

4 – مخطط SIPOC لدى SIPOC ثلاثة استخدامات مختلفة اعتماداً على الجماهير

المطلعون على الدجراءات وشاركوا في اعادة تحديد الدجراءات أو تحديد اجراءات جديدة Those familiar With the process But they involved in redefining or defining a new process أولئك على دراية بالدجراءات ولكن بسبب عملية تلدشي الدجراءات أو حدوث تغييرات ، يحتاجون إلى إعادة الفهم

Those familiar With the process But because of the process fade or changes, they need to reintroduce أولئك الذين ليسوا على دراية بالنجراءات ويحتاجون إلى نظرة عامة عليها

Those Unfamiliar With the process And need an overview of it





### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

المرحلة الأولى – توليد الحلول.

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين تحديد الحلول المقترحة

Example: SIPOC,

ساليب توليد الحلول.

	Supplier	Inputs	Process	Outputs	Customer
0.	Procurement department procedures with suppliers. Material receiving Material storing	Store Material issuing procedures	Operation & production process phase	Final product     phase (to     service or to     ready product     store)	<ul> <li>Customer order</li> <li>Income.</li> <li>Happy customer.</li> <li>Customer Service &amp; Feedback</li> </ul>
	Time Control.	Time Control	Time Control	Time Control	• Time Control





#### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

المرحلة الأولى – توليد الحلول.

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين تحديد الحلول المقترحة

Part Of The Lean Toolkit جزء من أحواد الإحارة الرشيقة

أساليب توليد الحلول.

5- منهجية ال S''s 5

الفرز Sort

التسوية Straighten اللوعان Shine

التوحيد Standardize

الثبات Sustain







# 6 سيجما (الحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define القياس Measure التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

Activities of Improve Phase

1. Identify Solution

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين

1. تحديد الحلول المقترحة

2- تطبيق تقنية دلفي - Delphi Technique

عندما تقوم بالعصف الذهني وتوصل إلى العديد من الأفكار ، فإننا نستخدم هذه التقنية لتضييق القائمة باستخدام عملية الاقتراع السري

> When you have brainstormed and come up with several ideas we use this technique to narrow down the list using a secret ballot process

- 1. Delphi Technique uses a panel of experts
- 2. We will not tell anyone who is in the panel
- 3. Then will ask every one spritely about the problem solutions
- 4. They have to give an answer with the reasons for that answer
- 5. All the answers are collected by one point of collection
- 6. Resend all the responses back to everyone with the name removed
- Give everyone a chance to see the other opinions (to agree/change their opinion or disagree and keep their opinion) with the reasons for that answer
- Keep repeating this process till everyone convinced and have finally the correct solution

- تستخدم تفنية دلفي بجمع لجنة من الخبراء في مجال المشكلة.
  - أ. لن نخبر أي شخص موجود في اللجنة.
  - . بعد ذلك سوف يسأل الجميع على حدى عن حلول المشكلة.
- عليهم تقديم إجابة مع أسباب واضحة وكاملة لماذا أختارو هذه الحلول.
  - يتم تجميع جميع الإجابات من خلال نقطة تجميع واحدة.
- أ. يتم إعادة أرسال جميع الردود إلى كُل شخص مع إزَّالة اسم صاحب الحل.
- أمنح الجميع فرصة لرؤية أراء الأخرين (للموافقة / تُفيير رأيهم أو عدم الموافقة والاحتفاظ برأيهم) مع أسباب ثلك الرجابة
  - استمر في تكرار هذه العملية حتى يقتنع الجميع ويتوصلوا إلى الحل الصحيح
     2021-01-01







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (Six Sigma (Yellow Belt) التحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين **Improve** 

التحكم Control

Activities of Improve Phase

Identify Solution

تقييم الحلول Evaluate solutions

04

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين تحديد الحلول المقترحة

توليد الحلول Generating solutions

SIPOC

مفــزن المشكلة

حماعات للتركيسن

أختيار الحلول وتطبيقها Selecting and implementing solutions

05

02

58

01

58

التصفية بأستخدام تقنية دلفي

Delphi Technique



Delphi

Technique

التعبير عن الحلول وصياغتها

**SMART** 

مقارنة

2021-01-02





### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

مراحل إيجاد الحلول.

أنشطة مرحلة التحسين

تحدید الحلول المقترحة

#### المرحلة الثالثة – التعبير عن الحلول وصياغتها

هي القدرة اللغوية لشرح الحل المقترح والتعبير عنه بشكل واضح يحدد معاله ويصف مكوناتها. ويجب مشاركة الاخرين في صياغة التعبير حتى يتضح التعبير ويتم وضع تعريف بالمواصفات التالية:

- Clear.
- Correct.
- Complete.
- Concise / Brief.
- 5. Curtsey.

- 1. واضح.
- 2. صحيح.
- 3. كامـل.
- 4. مختصر.



5. مراعي للحدود.





#### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين **Improve** 

التحكم Control

أنشطة مرحلة التحسين

تحديد الحلول المقترحة

المرحلة الثالثة – التعبير عن الحلول وصياغتها

solutions

تصاغ الحلول عن طريق (التصنيف والمقارنة وتطبيق معايير SMART لوضع للاهداف لإجاد الحلول). Classification

1	2	3	4	5
Achievable	Achievable	Achievable	Achievable	
Now	Now	Future	Future	Unetteineble
Without Modification	With Modification	Without Modification	With Modification	

1- التصنيف الخماسي للحلول: هي وضع الحلول بمكانها، حسب القابلية للتحقيق والجاهزية

> 2- المقارنة الرباعية للافكار: هي عملية التفاضل بين

الحَّلُولُ مِنْ حِيثُ قُوةُ التأثيرِ.

Up great solutions (Transfer solutions B&C&D to A).

Priority 2-(B) Priority 2-(C) Priority 1-(A) NA - (D) Effort Not Money (Cost) Time Reducing Saving solutions Saving solutions Applicable enoituloe


قابل للتحقيق محدد بوقت A = Attainable S = Specific ÷1\_10 M = Measurable قابل للقياس R = Relevant مرتبط T = Time Bound

3021-01-02 معايير SMART لوضع للإهداف :



مراحل إيجاد الحلول.

3 - تحلیل سوات SWOT Analysis



المرحلة الرابعة : مرحلة تقييم الحل



العوامل الخارجية O. Opportunities الفرص المتوقعة والمحتملة خروج بعض المنافسين من السوق ، فتح أسواق جديدة ، فتح مجالات وأنشطة جديدة T. Threats التهديدات ظهور منافسین جدد ، ظهور سلَّع بديلة ، ظهور تشريعات

وقوانين تؤثر على النشاط





6 سيجما (الحزام الأصفر)

المرحلة الرابعة : مرحلة تقييم الحل

مراحل إيجاد الحلول.

#### 3- تحلیل سوات SWOT Analysis

أهمية لتحليل السوق SWOT Analysis:

#### 1- التحديد:

- تحديد الاولويات أي أن عدد محدود من المشروعات فقط هي التي يتم إعطاؤها الأولوية).
  - تحدید نقاط قوة خاصة بکل مشروع.
  - تحديد نقاط ضعف خاصة بكل مشروع.
    - تحديد الفرص المتاحة لكل مشــروع ــ
  - تحدید التهدیدات الخاصة بکل مشروع.

#### 2- المفاضلة:

- على مستوى المشروع الواحد (أي داخل جدول التحليل للمشروع الواحد). المقارنة بين (نقاط القوة والضعف) وبين (الفرص والتهديدات) لكل مشروع على حدى. ستعطى الاولوية للمشروع الذي يملك نقاط قوة وفرص أكبر مقارنة بنقاط ضعفة والتهديدات المتوقعة.
  - على مستوى جملة المشروعات.
  - أي المُفاضلةُ بِينَ (العواملُ إُيجابية والعوامل السلبية) للمشروعات التي تجاوزت المفاضلة بنجاح . ستعطى الاولوية للمشروع الذي يملك عوامل إيجابية أكبر مقارنة بالمشروعات الاخرى.

#### 3- الاختيار:

و إخبراً في نهاية المفاضلة يتم تحديد المشروع المستقبلي لاخضاعة لدراسة جدوى اقتصادية تمهيدية متكاملة. 2021-01-02







# 6 سيجما (الحزام الأصفر)

SIPOC

### DMAI

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

العصف

الدهني

حماعات

التركهز

تحليل

مخزن

المشطا

The primary reason for periodic project reviews is Is to review the schedule and costs

> السبب الرئيسي لعمل مراجعات دورية لمشروع ال Sigma 6 هو مراجعة الجدول الزمني والتكاليف

التصفية باستخدام تقنية دلفي Delphi Technique

توليد الحلول

Generating

solutions

Delphi Technique

التعبير عن الحلول وصياغتها Express and formulate solutions

تقييم الحلول **Evaluate solutions** 

مقارنة تصنيف 5C المعلومات المعلومات SMART

> تحليل سوات **SWOT Analysis**

#### Toyota Production System (TPS)

نظام إنتاج تويوتا


يكتشف العمال القواعد كنتيجة لحل المشكلات التي يسهلها المشرفون باستخدام الطريقة السقراطية

Workers discover the rules as a consequence of solving problems facilitated by supervisors using the Socratic method

ختيار الحلول وتطبيقه Selecting and u implementing solutions إختبار الحل (على عينة محددة من النسباب الجذرية).

صقل الحل.

تتفيذ واسع النطاق للحل





# مرعان التعمر Control





### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين Improve

التحكم Control

مرحلة التحكم هي المرحلة الأخيرة في دورة DMAIC ل 6 سيجما The Control Phase is the last phase in the DMAIC cycle of 6 Sigma

مرحلة التحكم تركز بشكل أساسي عل الثبات (الحفاظ على التحسين) الذي تم القيام به Control phase in more about sustaining the improvement which has been done

استمر في التحسين بمجرد تنفيذ الحل الجديد - "احتفظ بالمكاسب". Sustain improvement once the new solution is implemented-" Hold the gains."

> راقب النجراءات بشكل مستمر لضمان الرد الاستباقي Pro-actively monitor the process on an ongoing basis







# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 💍 (Six Sigma (Yellow Belt) التحزام الأصفر)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze التحسين Improve

التحكم Control

التحكم هو المراقبة لتحديد تشتت البيانات Control is monitoring Data Variation

# Excel

مخططات السيطرة Control Charts

Control Charts - Identifies Data variation

Control charts are graphical representations of the variation in a process over time.

Control Charts - will tell you what kind of Data You have !!!



Dr. Walter Andrew Shewhart - 1920






# Yellow Belt

# 6 سيجما (الحزام الأصفر)


#### مخططات السيطرة Control Charts





As long as, all data is between the (UCL & LCL) it is

 (In-control - Process Stable - under control - within Common Cause Variation).



#### Special Cause Variation

One Point Out Side Limit.

- Now we have (Special Cause Out of Control Point)
- Our Goal of control phase is to return this data point between the (UCL & LCL)

What is the Different between Control Limit and specification Limit?



Control Limit is from the data.

Specification Limit is given by customer expectation

2021-01-05



# Six Sigma (Yellow Belt) Vellow Free




# 6 سيجما (الحزام الأصفر)

Control chart depend on the type of data on which we are working i.e Continuous data or discrete data

Control Charts

نوع مخطط التحكم يتوقف على نوع البيانات ( المستمرة - المنعزلة)





Discrete Data

2021-01-05





# 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### DMAIC

التحديد Define

القياس Measure

التحليل Analyze

التحسين Improve

التحكم Control

التحكم هو المراقبة لتحديد تشتت البيانات Control is monitoring Data Variation

# Excel

مخططات السيطرة Control Charts

Control Charts - Identifies Data variation

Control charts are graphical representations of the variation in a process over time.

Control Charts - will tell you what kind of Data You have !!!



Dr. Walter Andrew Shewhart - 1920







6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

# The 9 Concepts of Lean







### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### **Inventing Lean**



Taiichi Ohno and Shigeo Shingo (Toyota)









### Six Sigma (Yellow Belt)



### 6 سيجما (الحزام الأصفر)

### بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

### Lean Concepts /01

۱- حاولت العديد من الشركات تقليد نموذج تويوتا لعمليات LEAN. ومع ذلك ، السبب الرئيسي الذي تشير إليه تحليل إجراءات تويوتا ، كسبب رئيسي لنجاحها مع مبادرة LEAN هو أن لديهم ثقافة ممارسة الأسلوب العلمي على جميع مستويات القوى العاملة.



1- Many companies have attempted to imitate the Toyota model of LEAN operations.

However, what does analysis of the Toyota operation indicate as the primary reason for its success with the LEAN initiative?

Because They have a culture of practicing the scientific method at all levels of the workforce.







### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### Lean Concepts /02

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

2- تؤمن شركة تويتا أنه يمكن قياس (الكفاءة التشغيلية - Operational Efficiency) بمقارنتها مع (معيار يستدل به – <u>benchmark</u>) في الإجراءات.



2- Toyota believes it is, Operational Efficiency can be measured against a benchmark in a process.







### Lean Concepts /03

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

3- تؤمن شركة تويتا أنه هناك عدد كبير من الأخطاء البشرية المحتملة الناتجة عن قلة الخبرة وببساطة يمكن بإستخدام المساعدات البصرية Visual aids وتعليمات العمل work instructions كأجراءات مضادة لها.



3- Toyota believes that, There are a large number of potential <u>human errors</u>. What are possible countermeasures for inexperience is to use Visual aids and work instructions








### Lean Concepts /04

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

4- تؤمن شركة تويتا أنه

أن التدبير المنزلي (الإشراف الداخلي) housekeeping الجيد هو أَنْنَا بِالْإِضَافَةُ إِلَى الحِفَاظِ عَلَى مَكَانِ العَمَلِ نَظِيفًا فَي مَنَظَمَةُ تَتَبِعَ نَظَامِ lean.

أيضا يجب أن



وأن يكون هناك مكانا لكل شيءً ،

وأن يكون كل شيء في حالة استعداد دائم.



4- Toyota believes that, Good Housekeeping means: In addition to keeping the workplace clean in a lean organization, refers to keeping only the necessary items in a work area, that there is a place for everything, and that everything is in a constant state of readiness.





### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### Lean Concepts /05

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

5- تؤمن شركة تويتا أن ، يجب أن يتضمن سياق تعريف كلمة "الجودة" تلبية متطلبات العملاء ، التحسين المستمر ، التناغم ، بناء الثقة. وليست إضافة ميزات للمنتج أو للخدمة.



5- Toyota believes that, In the context of quality management, the definition of the word "quality" is meeting customer requirements, continuous improvement, consistency/reliability

And is not Adding features to a product or service







### Lean Concepts /06

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

6- تؤمن شركة تويتا أن اللين يجب أن يدور حول:

- السيطرة على الهدر.
- زيادة السرعة وتقليل التعقيد.



- 6- Toyota believes that, Lean is about:
  - Waste control
  - Increasing speed and reducing complexity







### Lean Concepts /07

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

7- تؤمن شركة تويتا باتباع منهجية ال (كان-بان -<u>Kanban</u>) في العمل اليومي وهو نظام إخطار للتواصل وتلبية (الحاجة إلى أجزاء إضافية)



7- Toyota believes to follow Kanban methodology, Which is a notification system for communicating the need for additional parts to an internal or external supplier.








### Lean Concepts /07 (Kanban)

کان-بان



بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management









### (Kanban)

کان-بان












### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🏎 🕝 Six Sigma (Yellow Belt) و مبيجما

### (Visual Work Flow) المراقبة البصرية













### Lean Concepts /07

(Kanban)

کان-بان

署名する = kan = Sign/Visual = ban = Board/Signal لوحة ボード لوحة مرئية

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management



تستخدم لإدارة التكاليف والتحكم في سير العمل







### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### Lean Concepts /08

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

8- تؤمن شركة تويتا بالتعامل مع جميع المشاكل الغير دارجة Unfamiliar problems بطريقة ال Affinity diagrams مخططات التقارب.



8- Toyota believes in handling all Unfamiliar problems with Affinity diagrams.









### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 👡 👝 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

### Lean Concepts /09

بداية قصة الإدارة الرشيقة Lean Management

9- تؤمن شركة تويتا باستخدام تحليل ال (The 5 Whys) لتحديد السبب الجذري Root Cause في حال تعذر التوصل إليه عن طريق استخدام العصف الذهني



9- Toyota believes in using the (The 5 Whys Analysis) to allocate the root cause, In case it cannot be reached by brainstorming





### Six Sigma (Yellow Belt)



### 6 سيجما (الحزام الأصفر)

Lean - Whys Analysis (5 Whys Analysis)

In the 1960s, Washington DC officials in charge of the Jefferson Memorial feared, Jefferson's statute would be damaged by constantly washing off bird droppings.

Their plan was to encase the statue in a thick layer of plastic costing \$300,00 for the encasement and \$200/year to maintain.





The auditor bought a \$2 device to delay the statue lights until 30 minutes after dark. The flies were attracted to other light sources so the spiders and birds left and it was no longer necessary to encase the statue. 2021-01-05







### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🏎 💍 Six Sigma (Yellow Belt) و مبيجما



### Define

### Measure

### Analyze

### Improve

### Control







### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🏎 🕝 الكوام الأصفر) 6

Sigma level	Percent defective	دقة العملية Percentage yield
1	69%	31%
2	31%	69%
3	6.7%	93.3%
4	0.62%	99.38%
5	0.023%	99.977%
6	0.00034%	99.99966%
7	0.0000019%	99.9999981%







6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt)

أنتهت بحمد الله

Six Sigma (Yellow Belt)



6 سيجما (الحزام الأصفر)

Sigh of the printing of the sight of the sig الأختبارل 6 سيجما (الحزام الأصفر)

يوم الجمعة 15/01/2021











# أحابة أسئلة المحاضرة الأولى







## Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر) والمائات 6

Sar Mary 63	بداية قصة 6 سيجما في شركة The beginning of the story of 6 Sigma in		01
	موتورولا <b>Motorola</b>	r l	
	تويوتا <b>Toyota</b>	Ļ	
	سامسونج <b>Samsung</b>	ت	
	مایکروسوفت <b>Microsoft</b>	ث	

Father of the Six Sigma methodology	هو أبو منهجية ال 6 سيجما	0	12
	أ بول غالفن Paul Galvin		
	بىل سمىث   Bill Smith		
	ت مایکل هاري <b>Mikel Harry</b>		
	ث فریدریك تایلور Frederick Taylor		



# Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) ها 6

DMAIC) عبر عن D في منهجية داماك (DMAIC) يعبر عن D درف D في منهجية داماك		03
الحذف Delate الحذف	ٲ	
Define التحديد	ب	
المكان المقصود Destination	ت	
الأخطاء Deficits	ث	

Waste in Lean management is expressed in principle	تعبير عن الهدر في الإدارة الرشيقة بمبدأ	يتم ال	04
	TIMEWOOD	j	
	TALLWOOD	Ų	
	TIMWEEDS	ت	
	TIMWOODS	ث	





# Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر) والمائات 6

San WITH ON	The 4th waste in Lean is usually referred to	ر رقم 4 في الإحارة الرشيقة هو	الهد	05
		المواصلات Transportation	j	
		الحركة <b>Motion</b>	Ų	
		الأنتظار Waiting	ت	
	Skills (Human Under-Utiliz	المهارات المهدورة للأشخاص (zation	ث	

Which of the following is an example of Discrete Data Type(المنفصلة) الدمثلة التالية هو مثال على البيانات المنعزلة	أي مر	06
وقت دورة التشغيل  Turn Around Time	أ	
عدد العيوب Number of Defects	ب	
متوسط وقت التعامل Average Handling Time	ت	
وقت المعالجة Processing Time	ث	





## Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) الأصفر 6

ىن الدمثلة التالية هو مثال على البيانات المستمرة Which of the following is an example of Continuous Data Type?	أي م	07
وقت دورة التشغيل Turn Around Time	اً	
عدد العيوب Number of Defects	Ų	
النسبة المئوية للتحقيق Percentage achieved	ت	
قائمة أسماء الموظفين  List of employee names	ث	

مما يلي يمثل القيمة الوسطى في مجموعة البيانات	أي	08	
Which one of the following represents the middle value in a data set?			
الانحراف المعياري Standard Deviation	n		
المتوسط Median	Ļ		
المتوسط Mean	C;		
النوط Mode	ث		





# Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر 6

ما يلي لا يعتبر مقياساً للتشتت Which one of the following is not a measure of dispersion?	أي م	09
انحراف المعياري Standard Deviation	j	
لمتوسط Median	ب	
لمتوسط Mean	ت	
لنهط Mode	ث	
We use a لتقليل التشتت         We use a لتقليل التشتت           We use a	نست	10
6 Sigma	<u> </u>	
Lear	Ų	
Kaizer	ت .	
ISC	ت	











# أحابة أسئلة المحاضرة الثانية







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر) والمائات 6

Ray alalion	وة الأولى في مرحلة التحديد هي The first step in the Define phase is	الخطر	01
	في المشروع تحديد العميل والنقاط الحرجة لعناصر الجودة Identify Customer & Project CTQ's	ٲ	
	انشاء میثاق المشروع   Develop the Project Charter	Ų	
	تحديد خريطة الاجراءات . Define Process Map	ت	
	تقييم التشتت في العمل    Evaluate Business variation	ث	

waste or Non-value add is anything that are not willing to pay for الهدر أو الأشياء معدومة الفائدة ، هي أي شيء لا ير غب في دفع ثمنه		02
Business. العمل	اً	
العمال .Employee	ب	
العميل .Customer	ت	
المورد .Supplier	ث	





### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) المالكان والمالكان الكنام الأصفر) والمالكان الكنام الأصفر

Reople that coming from "OUTSIDE" your company, "BUY" a product or a service and "PAYING" fo الذين يأتون من "خارج" شركتك ، "يشترون" منتجًا أو خدمة و "يدفعون" مقابل ذلك هم	r it are الأشخاص	03
ملاء خارجيون External Customers.	-	
الله داخلیون Internal Customers.	ب	
regular customers. ملاء داخلیون	ت ا	
لله أوفياءLoyal customers	ث ء	

Which of the following is a reason to start a 6 Sigma Project		0.4	
	مما يلي هو سبب لبدء مشروع 6 سيجما	أي	04
problem with, known root causes and unknown solutions.		2	
	مشكلة مع أسباب جذرية معروفة وحلول غير معروفة.	J	
problem with, unknown root causes and unknown solutions.			
	المشكلة مع أسباب جذرية غير معروفة وحلول غير معروفة.	ب	
problem with, unknown root causes and known solutions			
	المشكلة مع أسباب جذرية غير معروفة وحلول معروفة.		
problem with, known root causes and known solutions.			
	المشكلة مع أسباب جذرية معروفة وحلول غير معروفة.		





# Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) الأصفر 6

Select the most appropriate tool to	identify the viewpoints of people who ma	y impact or be impacte	ed	ΛS
by change	ن نظر الأشخاص الذين قد يؤثرون أو يتأثرون بالتغيير	د الأداة الأنسب لتحديد وجهات	حدا	
	Brainstorming	العصف الذهني	Ì	
	Pugh Matrix	ل مصفوفة بف	Ų	
	Stakeholder Analysis	م تحليل أصحاب المصلحة	ت	
	Documentation	ا التوثيق	ات	

Always Present and Expected and Normal		1 (1	06
	يظهر ويعتبر طبيعي		
Common Cause Variation	تشتت لأسباب شائعة	į	
Special Cause Variation	تشتت لأسباب خاصة	Ļ	
Invalid Variation	تشتت لأسباب خفية	ت	
Assignment Variation	تشتت التخصيص	ت	





## Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر) والحزام الأصفر

Projects impact customers by primarily impacting three CTQs. Where the CTQs stand for	,	
and Critical to, Critical to Critical to Critical to 6 وثر المشاريع على العملاء من خلال التأثير في المقام الأول على ثلاث (نقاط حرجة للجودة) حيث تمثل CTQs النقاط الحرج	·	07
على و و و		
لعملاء والموظفين والموردين     Customers, Employees, Suppliers		
لالتزام والاتساق والوضوح     Commitment, Consistency, Clarity		
لجودة والتكلفة والتسليم    Quality, Cost, Delivery	ت	
Basic Needs, Performance Needs, Excitement Needs لاحتياجات الأساسية ، احتياجات الأداء ، احتياجات الإثارة		

الجزء الأول في ميثاق المشروع هو    The first input at Project Charter is		80
النقاط المرجعية للإنجاز Milestones	,	
الهدف من المشروع	Ų	
بيان مشكلة المشروع Problem Statement	ت	
Scope of work نطاق العمل	ث	







## Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) الأصفر 6

The resource whose roles and responsibilities most closely match a person who is proficient in the process		09
العنصر البشري الذي تتطابق أدواره ومسؤولياته بشكل وثيق مع مواصفات الشخص البارع في إجراءات المشروع	_	
قائد المشروع Project Leader قائد المشروع	Ì	
الخبير في مجال المشروع   Subject Matter Expert	Ţ	
مالك المشروع أو صاحب القرار Process Owner	í	
الراعي الرسمي للمشروع Sponsor	ت	
الناتج الرئيسي لمرحلة التحديد هو The main deliverable of the Define phase is		10
خريطة الإجراءات Process Map خريطة الإجراءات	-	
صوت العميل Voice Of Customer	Ĺ	
ميثاق المشروع Project Charter	ت	
السبب الجذري Root Causes		







# Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر 6

Select the most appropriate tool to identify the Voice of Bu ب أداة لتحديد صوت الأعمال		
سف الذهني	أالعد	
بل من الاخطاء المعادة   Reduce repeated Errors	ب التقل	
ل أصحاب المصلحة Stakeholder Analysis	ت تحلب	
وى العملاء     Customer Complaints	ت شکا	
		_
السهل تحديده والقضاء عليه Easier to be identified and to be eliminated.	من	12
ت لأسباب شائعة	أ تشت	
ت لأسباب خاصة Special Cause Variation	ب تشت	
ت لأسباب خفية	ت تشت	
ت التخصيص	ت تشت	





### Six Sigma (Yellow Belt) الكرام الأصفر 6 الحزام الأصفر 6 الحرام الأحرام الأحرا

One of the lean tools that is used to make small continuous improvements in	the	
workplace is cal	led.	13
حد أدوات الادارة الرشيقة المستخدمة لإجراء تحسينات صغيرة مستمرة في مكان العمل.	هو أ	
Poka-Yoke تحلیل بوکا یوکا	- 1	
الخمس خطوات للجودة 5S	Ļ	
الاجراءات القياسية للإجراءات SOP		
الكايزن Kaizen	ت	
Process under the influence of are unstable		14
الإجراءات التي تكون تحت تأثيرتكون غير مستقرة		14
تشتت لأسباب شائعة	-	
تشتت لأسباب خاصة Special Cause Variation	Ų	
تشتت لأسباب خفية	ت	

**Assignment Variation** 







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو 6

Select the most appropriate tool to identify the Voice of the Customer اختار أنسب أداة لتحديد صوت العميل		15
العصف الذهنى Brainstorming	•	
مصفوفة بف Pugh Matrix	Ų	
تحليل أصحاب المصلحة     Stakeholder Analysis	ت	
شكاوى العملاء	ت	













# أحابة أسئلة المحاضرة الثالثة









### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول 6

The first step in the Measure phase is	نطوة الأولى في مرحلة القياس هي	الذ	01
Develop the Project Charter	تطوير ميثاق المشروع	•	
Measure Project Sample	ــ قياس عينة المشروع	ر	
Decide Measurement systems analysis	تقرر تحليل أنظمة القياس	<u>`</u>	
Looking into the Process capability	لً النظر في قدرة العملية	رْ	

Ratio and Interval Scale of measurements are based ontype of data. يعتمد مقياس النسبة والفاصل الزمني للقياسات على نوع البيانات.		02
بانات المنعزلة (المنفصلة) Discrete Data	أالب	
بانات المستمرة Continues Data	با الب	
بانات المتطورة Developed Data	ت الب	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو 6

In an inspection of 20 Mobiles, 100 defects are found in 35 Mobiles and the rest of the 65 Mobiles had no defects. The defects per unit (DPU) is computed as. ي فحص 20 هاتف خلوي ، تم العثور على 100 عيب في 35 هاتف خلوي وبقية الــ 65 موبايل ليس بها يوب. فإن حساب العيوب لكل وحدة (DPU) هو	3
6,5	
5,5	
5	

In a perfect normal distribution, we observe that	ي التوزيع الطبيعي المثالي ، نلاحظ أن	فر	04
99% of the data lies between $\pm$ three sigma limits	99% من البيانات تقع بين حدود ±  ثلاثة سيجما	-	
99.73% of the data lies between $\pm$ three sigma limits	يا 99.73٪ من البيانات تقع بين حدود $\pm$ ثلاثة سيجما	Ų	
95% of the data lies between $\pm$ three sigma limits	ا 95 ٪ من البيانات تقع بين حدود $\pm$ ثلاثة سيجما.	ت	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر 6

No.	Quality Inspectors at BMW inspect 4 characteristics (Color, Engine, Speed, Tires) in 2021 cars before shipping. 1000 cars were inspected and 280 defects were observed. What is the computed Z (sigma level) value?	
	قام مفتشو الجودة في شركة BMW بفحص 4 خصائص (اللون ، المحرك ، السرعة ، الإطارات) في سيارات 2021 قبل الشحن. تم اخذ 1000 سيارة كعينة تدقيق  ، وجد المدققين مجموع 280 عيب في مجموع عينات التفتيش  .	
	ما هی قیمة <b>Z</b> (مستوی سیجما) ؟	
	1.5	
	1.98	
	<b>2.98</b>	

From where did the term "6 sigma" originate? "6 سيجما"؟ 6 سيجما"؟		06
It is based on a statistical measure that equates to 3.4 or fewer defects per million opportunities Structured problems	j	
وهي تستند إلى مقياس إحصائي يعادل 3.4 عيب أو أقل لكل مليون فرصة. مشاكل منظمة		
It is based on a statistical measure that equates to 5.7 or fewer defects per million		
opportunities Structured problems	ب	
وهي تستند إلى مقياس إحصائي يعادل 5.7 عيب أو أقل لكل مليون فرصة. مشاكل منظمة		
It is based on a statistical measure that equates to 6 or fewer defects per million		
opportunities Structured problems	ت	
وهي تستند إلى مقياس إحصائي يعادل 6 عيب أو أقل لكل مليون فرصة. مشاكل منظمة		







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هوالله الأصفر 6

Quality Inspectors at BMW inspect 4 characteristics (Color, Engine, Speed, Tires) in 2021 cars before shipping. 1000 cars were inspected and 280 defects were observed. What is the computed Defects Per Million Opportunities (DPMO) value? قام مفتشو الجودة في شركة BMW بفحص 4 خصائص (اللون ، المحرك ، السرعة ، الإطارات) في سيارات 2021 قبل الشحن. تم اخذ 1000 سيارة كعينة تدقيق ، وجد المدققين مجموع 280 عيب في مجموع عينات التفتيش . ما هي قيمة العيوب لكل مليون فرصة (DPMO) ؟	
50.000   <b>Ī</b>	
60.000 Ų	
70.000	

brings action and intuition to the table, quickly attacking low hanging fruit with kaizen (continual improvement) events. uses statistical tools to uncover root causes يجلب الحركة والحدس إلى الطاولة ، ويهاجم بسرعة (الفاكهة المعلقة المنخفضة) بأحداث كايزن	
[التحسين المستمر]. يستخدم أدوات إحصائية لكشف الأسباب الجذرية	)
أ س 5 قال الله قال ا	
ب ال 7 طرق للجودة 7 Q Methods	
ت الادارة الرشيقة – ال 6 سيجما Lean, Six Sigma	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) الأصفر 6

Some of the Six Sigma tools that can be used to generate potential solutions are: بعض أدوات Six Sigma لتي يمكن استخدامها لإنشاء حلول محتملة هي		09	
	Pugh Matrix, SIPOC, Benchmarking,	أً مصفوفة بوف ، سايبوك ، المقارنة المعيارية	
	Brainstorming, Creative Thinking, Benchmarking	لـــا العصف الذهني والتفكير الإبداعي والمقارنة المعيارية	
	Brainstorming, Root cause analysis, Multi-voting	تُ العصف الذهني ، تحليل السبب الجذري ، التصويت المتعد	

What is the key concept of the Six Sigma core philosophy?		10
هو المفهوم الرئيسي للفلسفة الأساسية ل 6 سيجما؟	ماه	10
Six Sigma is a business improvement approach that eliminate waste	, 	
ستة سيجما هو نهج تحسين الأعمال الذي يقضى على الهدر	'	
Six Sigma is a business improvement approach that seeks to find and eliminate causes		
of defects and errors	$\downarrow$	
ستة سيجما هو نهج تحسين الأعمال الذي يسعى إلى إيجاد وإزالة أسباب العيوب والأخطاء		
Increasing speed and reducing complexity	,	
زيادة السرعة وتقليل التعقيد		







### Six Sigma (Yellow Belt) المنام الأصفر (الحزام الأصفر) والعام الأصفر والتعام الأصفر الأصفر والعام الأصفر الأحداد المسلمة الأحداد المسلمة الأحداد ال

Cause and Effect diagram uses 6M to classify the causes. These are Man, Method,	
Measurement, Machine, Mother Nature and _	11
مخطط السبب والنتيجة يستخدم <b>M</b> 6 لتصنيف الأسباب. هذه هي الإنسان (القوى العاملة)  ، الطريقة ،	'
القياس ، الآلة ، الطبيعة الأم و	
أ المال Money	
ب الصيانة Maintenance ب الصيانة	
ت المواد Material ت	

Six Sigma uses DMAIC; Lean uses DMADV.		12
نستخدم Six Sigma؛ منهجية  DMAIC ويستخدم  Lean منهجية  DMADV .	اد	12
أ صح True أ		
False ب خطأ		
ت ربما Maybe	ı	








### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) المالكان والمالكان الكنام الأصفر) والمالكان الكنام الأصفر

The Analyze phase of the DMAIC process has the characteristic of حلة التحليل لعملية DMAIC بخاصية	تَدُون مِ	13
	<u> </u>	
Quantifying relationships between the A's and T's	į	
يد العلاقات بين A و T	'  تحد	
Quantifying relationships between the Z's and y's		
يد العلاقات بين $Z$ و $Y$	ب  تحد	
Quantifying relationships between the x's and y's		
يد العلاقات بين X و Y	تحد اتحد	

Continuous Improvement using Six Sigma methodologies requires the use of the		14
process.	استخدام الاجراءات Six Sigma يتطلب التحسين المستمر باستخدام منهجيات	17
	DAMIC İ	
	DMAIC	
	AIAMC ت	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر 6

The correct order of phases in a six-sigma project is	15	
الترتيب الصحيح للمراحل في مشروع ستة سيغما هو		
DAMIC Î		
DMAIC Ļ		
ت AIAMC		











# أجابة أسئلة المحاضرة الرابعة









### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر 6

After the Cause & Effect Diagram, a cause was given a rating of 8 on Control and 7 on Impact. Which quadrant will you classify this cause in the Cause-and-Effect Matrix?	01
بعد مخطط السبب والنتيجة ، حصل السبب على تصنيف 8 عند التحكم و 7 عند التأثير. أي ربع ستصنف	
هذا السبب في مصفوفة السبب والنتيجة	
أ تأثير عالي – تحكم منخفض - High Impact Low Control	
ب اتأثیر عالي - تحکم عالي - High Impact High Control -	
ت تأثیر منخفض – تحکم عالي     Low Impact High Control	

Graphical tool used to plot continuous X and cont	inuous Y			02
	سم X المستمر و Y المستمر	ِسومية تستخدم لر	أحاة ر	UZ
	Pareto Analysis	تحليل باريتو	- u	
	Check Sheet	ورقة التحقق	Ļ	
	Scatter Plot	مخطط التبعثر	ت	





### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر) والم الأصفر 6

Process input and output variables can be displayed using عرض المدخلات والمخرجات للإجراءات المتغيرة باستخدام	يمكر	03	
مخطط السبب والنتيجة  - Cause and Effect Diagram	<u> </u>		
سايبوك - SIPOC	Ų		
التوزيع الطبيعي - Normal Distribution	ت		

When you have brainstormed and come up with several ideas which technique would you use to narrow down the list using a secret ballot process	0.4
عندما تقوم بالعصف الذهني وتتوصل إلى العديد من الأفكار ، ما الأسلوب الذي ستستخدمه	04
لتضييق القائمة باستخدام عملية الاقتراع السري	
أ التصويت المتعدد - Multi-voting التصويت المتعدد أ	
ب الاختيار العشوائي - Random Selection	
ت أسلوب دلفي     - Delphi Technique	







### 6 سيجما (الحزام الأصفر) Six Sigma (Yellow Belt) وسيجما (الحزام الأصفر) 6

Which of the following is a primary reason for periodic 6 Sigma project reviews? أي مما يلي يعد سببا رئيسيا لإجراء المراجعات الدورية لمشروع ال 6 سيجما؟		05
أ لتسليط الضوء على جهود فريق المشروع To highlight the project team's effort		
To select either manual or automated reporting methods		
لتحديد إما طرق إعداد التقارير اليدوية أو الآلية	Ų	
لمراجعة الجدول الزمني والتكاليف	ت	

The Analyze phase of the DMAIC process has the Characteristics of		06
تتميز بخاصية	مرحلة التحليل ، التي هي إحدى إجراءات  DMAIC	00
Identifying the problem statement and creating a	a project Charter	
	' تحديد بيان المشكلة وإنشاء ميثاق المشروع	
Identifying the voice of the customer	ب التعرف على صوت العميل	
Quantifying relationships between the x's and Y'	1 1 1	
	تحديد العلاقات بين علامتي x و y	







### Six Sigma (Yellow Belt) سيجما (الحزام الأصفر) هو 6

The 5 "S"s that are part of the Lean toolkit are لعناصر الخمسة التي تعد جزءًا من مجموعة أدوات Lean هي	07
"Sort", "Straighten", "Shine", "Standardize", and "Sustain"	
" "الفرز" و "التسوية" و "اللمعان" و "التوحيد" و "الثبات"	
"Sort", "Straighten", "Shine", "Standardize", and "Sell"	
ب الفرز" و "التسوية" و "اللمعان" و "التوحيد" و "البيع"	
"Sort", "Straighten", "Shine", "Standardize", and "Soften"	
ت   "الفرز" و "التسوية" و "اللمعان" و "التوحيد" و "التنعيم"	

How the rules of the Toyota Production System (TPS) are transmitted can best be described as على النحو التالي؟ follows?		80
Supervisors state the explicit rules repeatedly until the workers have them memorized. یذکر المشرفون القواعد الصریحة بشکل متکرر حتی یحفظها العمال.	<b>_</b> "	
Workers are required to read the TPS Manual and memorize the rules before the start of a new يطلب من العمال قراءة دليل TPS وحفظ القواعد قبل بدء إجراءات جديدة.	Ļ	
Workers discover the rules as a consequence of solving problems facilitated by supervisors using the Socratic method كتشف العمال القواعد كنتيجة لحل المشكلات التي يسهلها المشرفون باستخدام الطريقة السقراطية	ت	





### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر) والحزام الأصفر

S I S I S	If the continuous X and continuous Y move in different directions, the correlation will be. إذا تحرك X المستمر و Y المستمر في اتجاهات مختلفة ، فسيكون الارتباط	
	أ سلبي - Negative	
	Positive - ایجابی -	
	ت محدود - Limited	

When we need to allocate the Non-Value-added step we can use عندما نحتاج إلى تحديد الخطوة (التي ليس بها قيمة مضافة) ، يمكننا استخدام		10
مخطط تدفق الاجراءات     Flow Chart	<u>۽</u>	
Pareto Analysis تحلیل باریتو	Ļ	
الرسم البياني Histogram	ت	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) الأصفر 6

When we need to focus on some influencing factors than focusing on everyone التركيز على بعض العوامل المؤثرة بدلا من التركيز على الجميع		
أ مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart		
ب تحلیل باریتو Pareto Analysis ب تحلیل باریتو		
ت الرسم البياني Histogram		

When we need to know information about the Central behavior of the data, we use عندما نحتاج إلى معرفة معلومات حول السلوك المركزي للبيانات ، فإننا نستخدم	
أ مخطط تدفق الاجراءات Flow Chart	
ب تحلیل باریتو	
ت الرسم البياني Histogram	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر) والحزام الأصفر

 used for forecasting data	ستخدم للتنبؤ بالبيانات	ي	13
Flow Chart	مخطط تدفق الاجراءات	,	
Pareto Analys	sis تحلیل باریتو	Ļ	
Scatter Plot	مخطط التبعثر	ت	

Standard Deviation in Control Charts use the formula to calculate samples الانحراف المعياري في مخططات التحكم استخدم الصيغة لحساب العينات		14
=STDEV	Ş	
=STDEV-P	Ų	
=STDEV-S	ت	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر 6

Our task in the Analyze Phase is to determine and Our mission in the Improve Phase is to Identify	15
مهمتنا في مرحلة التحليل هي تحديد ومهمتنا في مرحلة التحسين هي تحديد	
أ الدسباب الجذرية - الحلول   - Root causes – Solutions	
ب الحلول – الأسباب Solutions - Root causes -	
ت المشاكل – الأسباب	









## أجابة أسئلة المحاضرة الخامسة









### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر) والمائا الحزام الأصفر

تدور حول	مرحلة التحكم	01
عن الأسباب الجذرية Finding the root causes.		
monitor the process on an ongoing basis and activate Proactive measures لعملية بشكل مستمر وتفعيل الإجراءات الوقائية	ا مراقبة	
لحلول.     Applying the solutions.     لحلول.	ت تطبیق ا	

Many companies have attempted to imitate the Toyota model of LEAN operations. However, what doe	S	
analysis of the Toyota operation indicate as the primary reason for its success with the LEAN initiative?		02
ولت العديد من الشركات تقليد نموذج تويوتا لعمليات LEANومع ذلك ، السبب الرئيسي الذي تشير إليه تحليل إجراءات تويوتا ، السبب	حا	UZ
بسي لنجاحها مع مبادرة LEAN هو ؟	رئ	
All manufacturing employees are certified at least at a Six Sigma green belt equivalency.	i	
Six Sigma. جميع موظفي التصنيع معتمدين على الأقل بما يعادل الحزام الأخضر	<u> </u>	
They have a culture of practicing the scientific method at all levels of the workforce.		
لديهم ثقافة ممارسة الأسلوب العلمي على جميع مستويات القوى العاملة.	ا ب	
Production lines are constructed to remain flexible and responsive.		
ا تم تصميم خطوط الإنتاج لتبقى مرنة وسريعة الاستجابة.	۱ ۲	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو 6

is the last phase in the DMAIC cycle of 6 Sigma لي المرحلة الأخيرة في دورة DMAIC ل 6 سيجما			03
أ مرحلة التحسين The Improve Phase أ			
The Control Phase	مرحلة التحكم	ļ	
The Analyze Phase	مرحلة التحليل	ت	

Ratio and Interval Scale of measurements are based ontype of data. للقياسات على نوع البيانات.	يعتمد مقياس النسبة والفاصل الزمني	04
Discrete & Attribute	أ المنفصلة والسمة	
Discrete & Continuous	ب المنفصل والمستمر	
Variable & Continuous	ت المتغير والمستمر	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر) والحزام الأصفر

Who is credited with inventing Control Charts?	من الذي له الفضل في اختراع مخططات السيطرة ؟	05
Jack Welch (GE)	أ جاك ولش (شركة جي إي)	
Taiichi Ohno and Shigeo Shingo (Toyota	ب تايتشي أونو وشيجيو شينغو (تويوتا) (a)	
Dr. Walter Andrew Shewhart	ت دکتور ولتر اندرو شوهارت	

can be measured against a benchmark in a process?		06
قياس بمقارنتها مع إجرءات المرجعية؟	یمکن ن	0
الأداء Performance.	u—	
مخرجات الإجراءات Outcome of the process(Y). مخرجات	Ų	
الكفاءة التشغيلية Operational Efficiency.	ت	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر 6

As long as your data is between the (UCL & LCL) you are in طالما أن بياناتك بين (الحد الأعلى للتحم و والحد الأسفل للتحكم) فأنت في		
Special Cause Variation الأسباب الخاصة	اً	
Out of Control حارج عن السيطرة عن السيطرة	Ļ	
υnder Control تحت السيطرة υnder Control	ات	

Six Sigma is about Quality, while Lean is about		08
اللين تدور حول	ستة سيجما تدور حول الجودة ، بينما ا	
Utilizing "belts"	أ "استخدام "الأحزمة	
Thorough analysis of complex problems	ب تحليل شامل للمشاكل المعقدة	
Increasing speed and reducing complexity	ت زيادة السرعة وتقليل التعقيد	





### Six Sigma (Yellow Belt) سيجما (الحزام الأصفر) هو 6

A district	If One Point or more of your Data is above or below the (UCL & LCL) you are in إذا كانت نقطة واحدة أو أكثر من بياناتك أعلى أو أقل من (الحد الأعلى للتحم و والحد الأسفل للتحكم)، فأنت في		09
	أ الأسباب الشائعة Common Cause Variation		
	ب خارج عن السيطرة Out of Control	J	
	ت تحت السيطرة Under Control	ַ ר	

Affinity diagrams are useful tools to help analyze and solve what type(s) of problems? للطات التقارب هي أدوات مفيدة للمساعدة في تحليل وحل أي نوع (أنواع) من المشاكل؟	مخط	10
مشاکل غیر مألوفة Unfamiliar problems	١	
ا مشاکل هیکلیة Structured problems	Ų	
ا النماذج الرياضية Mathematical models	ت	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هو الأصفر) والحزام الأصفر

What is the Difference between Control Limit and specification Limit? ما هو الفرق بين حد التحكم وحد المواصفات؟		
Control Limit is from the data and Specification Limit is g فات حسب توقعات العميل.	iven by customer expectation.  حد التحكم مأخوذ من البيانات ويتم تحديد حد المواص	
Control Limit is from customer expectation and Speci د المواصفا من البيانات.	fication Limit is given by the data. حد التحكم مأخوذ حسب توقعات العميل ويتم تحديد ح	
Control Limit is from problem solution and الاحتياجات.	Specification Limit is given needs. حد التحكم من حل المشكلة وحدود المواصفات معطي	
Who is credited with inventing lean?	من الذي له الفضل في اختراع الادارة الرشيقة؟	
Henry Ford (Ford Motor Co.)	أ هنري فورد (شركة فورد موتور)	
Jack Welch (GE)	ب جاك ولش (شركة جي إي)	
Taiichi Ohno and Shigeo Shingo (Toyota	ت ایتشی أونو وشیجیو شینغو (تویوتا)	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) المالكان والمالكان الكنام الأصفر) والمالكان الكنام الأصفر

if your data is Under control it will be Data		13
إذا كانت بياناتك تحت التحكم فإنها تكون بيانات		10
الأسباب الخاصة Special Cause	ĵ	
الأسباب الشائعة Common Cause	ب	
أسباب مستمرة Continuous Cause	ت	

There are a large nu inexperience?	mber of potential human errors. What are pos		14
هناك عدد كبير من الأخطاء البشرية المحتملة. ما هي الإجراءات المضادة الممكنة لقلة الخبرة؟			
	Visual aids and work instructions	أ المساعدات البصرية وتعليمات العمل	
	Education and/or discipline	ب التعليم و / أو الانضباط	
	Work standardization and discipline	ت توحيد العمل والانضباط	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) المالكان والمالكان الكنام الأصفر) والمالكان الكنام الأصفر

if your data is Out of control it will be Data	15	
إذا كانت بياناتك خارجة عن التحكم فإنها تكون بيانات		
أ الأسباب الخاصة Special Cause		
ب الأسباب الشائعة Common Cause		
ت أسباب منفصلة Discrete Cause		

In addition to keeping the workplace clean in a lean organization, refers to keeping only the necess items in a work area, that there is a place for everything, and that everything is in a constant state readiness	_	16
إلى الحفاظ على مكان العمل نظيفًا في منظمة ضعيفة ، يشير إلى الاحتفاظ بالعناصر الضرورية فقط في منطقة العمل ، وأن هناك شيء ، وأن كل شيء في حالة استعداد دائم	مكانًا لكل	
خطيط المكاني Spatial planning	ן וני	
جيد التدبير المنزلي (الإشراف الداخلي) Good housekeeping	ب	
ز المخزون Inventory sorting	ت فر	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هول الأصفر) والمالات الأصفر 6

Control Chart depend on	مخطط التحكم يتوقف على	نوع	17
The phase which at which we are working	. نوع المرحلة التى نعمل فيها	Î	
The Type of Data on which we are working.	التى نعمل عليها نوع البيانات	Ų	
The Type of team on which we are working with.	الذين نعمل معهم نوع أعضاء الفريق	ت	

In the context of quality management, the definition of the word "quality" is not		18
في سياق إدارة الجودة ، فإن تعريف كلمة "جودة" ليس كذلك		
لبية متطلبات العملاء Meeting customer requirements	ן ב	
لتحسين المستمر Continuous improvement	ب ا	
ضافة ميزات للمنتج أو للخدمة       Adding features to a product or service	ت ا	







### Six Sigma (Yellow Belt) اسيجما (الحزام الأصفر) هوالله الأصفر) والمالك الأصفر

It will tell you what kind of Data you have.				19
	بنوع البيانات التي لديك.	سيخبرك		
	Histogram	الرسم البياني	<b></b>	
	Pareto Analysis	تحليل باريتو	Ļ	
	لرة	مخططات السيط	Ę	

is a notification system for communicating supplier	the need for additional parts to an internal or	external		20
هو نظام إخطار لتوصيل الحاجة إلى أجزاء إضافية إلى مورد داخلي أو خارجي			هو	
	Poka yoke	بوكا يوكي	١	
	SIPOC	ا سايبوك	Ļ	
	Kanban	ا کان بان	ت	





### 6 سيجما (الحزام الأصفر) 🐭 💍 (الحزام الأصفر) 6



Let's go out and do the right things. Let's make a difference. Good luck

Dr. Mohammed Said A.F.E. mohdsm@Hotmail.com Smart About Focused Educated 00966568100811

تمت بحمد الله تعالى وفضله.. شكراً لحسن أستماعكم

### Thank you very much for your kind attention...

اللهم إن هذا الجهد خالصاً لوجهك الكريم ، اللهم أجعله في ميزان حسنات كل من حضر ، اللهم اكتبنا به من الفائزين ، اللهم أكتب لنا به في الدنيا حسنة ، وفي الأخرة حسنة ، وقنا عذاب النار. وأخر دعوانا أن



والشكر لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم)). والشكر لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم)).